



2019 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU



PROJE ADI	OTOPORT ANA YAPI YÖNETİMİ
KONU ve TARİH	01 HAZİRAN – 30 HAZİRAN 2019 FAALİYET RAPORU

1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt Tapu Müdürlüğünde 2878 ada 10 no'lu parselde kayıtlı taşımazlar üzerinde 258 adet bağımsız bölüm inşa edilen ve Otoport Otomobil Alışveriş Merkezi olarak adlandırılan yapıların, AĞUSTOS 2018 dönemi yönetim faaliyetleridir.


Yönetim Kurulu Üyeleri

- Cemil ÇAPOĞLU : Yönetim Kurulu Başkanı
- Nurettin KURAY : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Kadir Gökhan KILIÇ : Yönetim Kurulu Üyesi
- İsrail KOÇ : Yönetim Kurulu Üyesi
- Mekin ÖZTÜRK : Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu

- Serhat ÖZTÜRK : Denetçi
- Ali KUL : Denetçi
- Ziya KATİPOĞLU : Denetçi

Avm Yönetimi Organizasyon Şeması;




2.İDARİ FAALİYETLER

SMS/E-MAIL GÖNDERİM DURUMU					
S.NO	DUYURU KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN	ULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM
1	AİDAT TAHAKKUKU				
	BAKİYE İLGİLENDİRME				
2	OTOMOBİL FUARI				
3	23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI				
4	BAKİYE BİLGİLENDİRME				
5					
İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU					
S.NO	DUYURU KONUSU	ASILMA TARİHİ	KALD.TARİHİ		
1					
2					
3					
4					
5					
KONU		YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE VE ÇÖZÜM	
AYLIK FAALİYET RAPORUNU WEB SİTESİNE GİRİLMESİ		X			
TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ		X			

TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜM ULAŞTIRILMASI	X		
DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVENİ	X		
ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	X		

- Maliklerden gerekli bilgi ve belgeler tanzim edilerek dosyalarına kaldırılmaktadır.
- Her ayın 1'i ile 5'i arasında cari hesap ekstreleri elden tebliğ edilip, telefon aranması ile sakinlerimizin borç bakiyeleri bildirimleri yapılmaktadır.
- Faturalarımızın ödemeleri oluşturulan planlama dâhilinde yapılmaktadır.
- Tadilatı süren bağımsız bölümlerin takipleri yapılarak, gerekli şartnameler ve elektrik sözleşmesi için gerekli belgeler verilip işleyiş hakkında bilgi akışı sağlanmaktadır.
- Avm genelinde kurallara uymayan avm sakinleri tutanak tutularak uyarılmış cezai müeyyide konusunda uyarılmaktadırlar.
- Günlük personel imza formlarının takibi yapılmaktadır.
- Soğutma kuleleri devreye alınmıştır.
- Yönetim kurulunun büyük uğraşlar vererek onay aldıkları E5 yan yol çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmıştır.
- Dış cephe temizliği ile ilgili firmalarla temasa geçilip fiyat teklifleri toplanmıştır.

3. TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER



BLOK ADI	KAT SAYISI	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	ASANSÖR SAYISI	SENSÖR SAYISI	YANGIN TÜPÜ KG/SAYI	YANG.DOLABI SAYISI	ŞAFT DLP.SAY.
OTOPARK	-1	0	4		12	7	2
OTOPARK	0	5	4		15	9	2
OTOPARK	1	10	4		15	7	2
	2	56	6		6	4	3
	3	35	6		12	9	3
	4	40	6		17	11	3
	5	25	6		14	11	3
	6	29	4		9	7	2
	7	32	2		8	6	1
	8	26	2		6	5	1
TOPLAM	10	258	6	114		76	22
PERSONEL SAYISI			GÖREV YERİ		ÇALIŞMA SAATLERİ	ELEKTRİK/MEKANİK/İNŞAİ/TEŞİSAT	
BÜTÇELENEN		ÇALIŞAN SAY.	ORTAK MAHALLER		09:00-18:00	ELEKTRİK	
3		3			08:00-17:00	MEKANİK	
					11:00-20:00	ELEKTRİK	
BAKIMI YAPILACAK EKİPMAN ADI			KURUM/KİŞİ	BAKIM PERİYODU	BAKIM YAPILMA DURUMU		
Yürüyen merdiven			Schindler	Her ayın 1-4'ü arası	Yapıldı		
Asansör			Schindler	Her ayın 1-4'ü arası	Yapıldı		
Hidrofor Grupları			Önsal Sondajcılık	3 Ayda 1 yapılmaktadır.	3 ayda 1 bakım. Bu ay bakım yapıldı		
Jeneratör			Arken Jeneratör	2 Ayda 1 yapılmaktadır.	Bu ay bakım yapıldı		
Soğutma kuleleri periyodik bakım			Hydrosafe	15 günde 1	Yapıldı		
Kazan			Best ısı	Yılda 1	Haziran 2019 planlanan		

- Güven 3 mobosunun kapı kolu ve kilit tamirati yapılmıştır.



- 2.kat Galeri Yıldız'ın çatlayan camı kontrollü bir şekilde indirilmiştir.



- Avm geneli ortak alan aydınlatma timer kontrolü yapılmıştır.



- 2.kat peyzaj alanı ilaçlaması yetkili firma tarafından yapılmıştır.



- Avm geneli kamera cam ve lens temizliği yapılmıştır.



- Akülü binicili temizlik aracının akü başlıkları yenileri ile değiştirilmiştir.



- 155 numaralı bağımsız bölümün klima giderinden sızan suya silikon ile müdahale edilmiştir.



- 5.kat 152 numaralı bağımsız bölümün telefon hattı bağlantısı yapılmıştır.



- Güven 2 mobosunun kapı kilidi sorunu giderilmiştir.



- Avm karşısında bulunan çam ağaçlarına budama yapılmıştır.




- 6.kat cafeler bölümündeki giderler kuka çağırılarak temizlenmiştir.



- 2.kat Poligon önüne çöp kovası montajı yapılmıştır.



- 2.kat Mgs Otomotiv'in arka tarafında bulunan yağmur pimaş gideri yerinden çıkmış ve dirsekten kırılmıştır. Yeni dirsek takılarak pimaş yerine oturtulup kablo ile bağlantısı desteklenmiştir.




- 3.kat Akzen Otomotiv'in arka tahsis alanına çöp kovası montajı yapılmıştır.




- 2.kat Market önündeki çöp kovası yenisi ile değiştirilmiştir.



- Sarı ve Kırmızı otopark 10 – 11 numaralı bağımsız bölüm önündeki floresan aydınlatmaların arızaları giderilmiştir.



- 5.kat Şirince oto önündeki tavanda bulunan radyan soba sökülüp teknik depoya kaldırılmıştır.



4.GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	CİHAZ DURUMU		KONTROL	CİHAZIN FAALİYET DURUMU		AÇIKLAMA
	VAR	YOK	CİHAZIN KONTROL TARİHİ	ÇALIŞIYOR	ÇALIŞMIYOR	GEREKÇE
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır	X		
BARİYER SİSTEMİ	X				X	DEVREYE ALINMADI
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)		X				
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)		X				

ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır	X		
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır	X		
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ		X				
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır			
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır	X		

- Tesis içerisinde tadilat çalışması yapan firmalar, dükkânlar ve açık faal olan firmaların takibi yapılmıştır.
- Giren çıkan araçlar kayıt altına alınmıştır.
- Tesis içinde güvenlik zaafı olduğu tespit edilen bölgelerin kontrolü sağlanmıştır.
- Gerekli olan tüm yerler gün içerisinde kontrol edilip aksama görülen yerlerin raporlanması sağlanmıştır.
- Cadde tarafına bakan tüm kapılar kontrol edilmiş, kepenkli kapılar kapatılmıştır.
- Hava kararma aşamasında gerekli aydınlatmaların açılması sağlanmıştır.
- Çevre aydınlatmaların açma-kapatılma işlemi yapılmıştır.
- Bina içinde çalışan taşeron firmaların çıkışları düzenli olarak kontrol altına alınmıştır.
- Gece boyunca sık sık devriye atılarak çevre ve iç bölümlerin güvenliği kontrol altına alınmıştır.
- Trafik kazası vb. adli olaylarda emniyet birimleri ile temasa geçilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanmıştır.
- Vukuu bulan olaylarla ilgili olarak tutanaklar tutulmakta ve yönetim bilgilendirilmiş ve gereği yapılmıştır.

5.TEMİZLİK FAALİYETLERİ


PERSONEL SAYISI		GÖREV YERİ	ÇALIŞMA SAATLERİ	CAMCI/MAKİNACI/MEYDANCI/TEMZ.PERS.		
BÜTÇELENEEN	ÇALIŞAN SAY.	ORTAK MAHALLER	08:00-17:00	TEMİZLİK ŞEFİ		
			08:00-17:00	TEMİZLİK PER.		
12	12		12:00-20:00	MEYDANCI		
ALAN	CİNS	İŞLEM		Her Gün	Her Hafta	Aylık
Dış Alan Sert zemin	Beton	Süpürme				
Dış Alan Ekili Alan	Bitki	Çöp Toplama				
İç Alan Çöp Kovaları	Plastik	Boşaltılması				
İç Alan Çöp Kovaları	Plastik	Yıkama				
Dış Alan Aydınlatmaları	Lambalar	Nemli Silme				
Teknik Hacimler		Nemli Silme Zemin				
Dış Alan Yol Kenarları	Izgaralar	Süpürme				
Yangın Merdivenleri	Brüt Beton	Islak Paspaslama				
Çöp Toplama						
WC temizliği		full				
Asansörler	Kabin Temizliği	Nemli Silme, Zemin Temz.				
Ortak alan Cam Korkuluklar	Cam	Nemli Silme				

- Sabah saat 09:00-11:00 arasında 3 personel tarafından mntıka temizliği yapılmıştır.
- Sabah saat 09:00-11:00 arasında 2 personel tarafından lavabo ve mescit temizliği yapılmıştır.
- Sabah saat 09:00-11:00 arasında 1 personel tarafından asansör ve yürüyen merdiven temizliği yapılmıştır.
- Sabah saat 09:00-11:00 arasında 2 personel tarafından 7. ve 8. Ofis katlarının temizliği yapılmıştır.
- Saat 11:00 dan sonra lavabolarda bir bayan, bir erkek personel 18:00'e kadar bu görevde çalışırken, 2 personel aynı saatler içerisinde dış ve iç mntıkanın kontrollerini sağlamış, diğer 3 personel Avm genelindeki toz alma işlemini gerçekleştirilmiştir.

- Haftada bir yangın merdivenlerinin genel temizliği yapılmıştır.
- Haftada bir Otoport genelinde kompozitlerin silinme işlemi yapılmıştır.
- Haftada bir Otoport genelinde korkulukların silinme işlemi yapılmıştır.
- Haftada bir yangın dolaplarının genel temizliği yapılmıştır.
- Haftada bir yangın kapılarının genel temizliği yapılmıştır.
- Haftada bir havuzun genel temizliği yapılmıştır.
- Ayda bir tüm seyir camlarının temizliği yapılmıştır.
- Ayda bir göbek merdivenlerinin siyah camları temizliği yapılmıştır.
- Ayda bir Avm içerisinde bulunan dubaların temizliği yapılmıştır.
- Ayda bir Avm içerisinde bulunan ızgaraların temizliği yapılmıştır.
- Ayda bir rampalarda bulunan aynaların temizliği yapılmıştır.
- Ayda bir güvenlik güvenlik mobolarının temizliği yapılmıştır.
- Tüm havalandırmaların genel temizliği yapılmıştır.
- E5 tarafındaki seyir camların temizliği yapılmıştır.
- Ofis katları ve restaurant katlar yıkanmıştır.
- Alandaki yangın dolapların ve demir dubaların temizliği yapılmıştır.



- Yürüyen merdiven ve seyir camların temizliği yapılmıştır.



- Wc'lerin genel temizliği yapılmıştır.



- Genel rampadaki aynaların ve göbek merdiven siyah taşların temizliği yapılmıştır.



- Avm geneli kompozitlerin ve demir korkulukların temizliği yapılmıştır.
- Avm dış kaldırımının temizliği yapılmıştır.



*Genel yangın kapıları ve merdivenlerin temizliği yapılmıştır.



- Genel ofis katların boruları ve cam önleri temizliği yapılmıştır.
- Genel güvenlik moboların otoparklardaki yangın dolapların silimi yapılmıştır.



- Genel rampaların duvar tozları ve havalandırmaların temizliği yapılmıştır.



6.BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ

HİZMET SATIN ALARAK			PERSONEL ÇALIŞTIRARAK				PERSONEL SAYISI	
			X				BÜTÇELEENEN	ÇALIŞAN
							1	1
YEŞİL ALAN M²		AĞAÇ SAYISI					MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI	
400 MetreKare		VAR OLAN		YENİ DİKİLEN		VAR OLAN	YENİ DİKİLEN	
		2-3 ve 5. kat	20 Adet	-	-	-	-	
TOPLAM								
ÇİM BİÇME MAKİNE SAYISI	GARANTİ SÜRESİ	AYLIK YAKIT TÜKETİMİ				ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAKIMI		
0	YOK	LİTRE	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE	
SULAMA TEMİNİ		SULAMA TÜRÜ			OTOMATİK SULAMA TÜRÜ			
ŞEBEKE	TANKER	SONDAJ	ELLE	OTOMATİK	DAMLA SULAMA	OTOM.-YR.OTOM.FİSKİYE		
	X			X		X		
AYLIK SU TÜKETİMİ			SULAMA KONTROLÜ					
KULLANILAN SU MİKTARI	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILIYOR	YAPILMIYOR	GEREKÇESİ			
			X					
HİZMET KONUSU			YAPILDI	YAPILMAKTA	YAPILMADI	GEREKÇE		
DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI			X					
YEŞİL ALANLARIN YABANİ OTLARDAN TEMİZLENMESİ			X					
AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI			X					
ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI			X					



2019 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU



SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI	X			
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI	X			