

	2019 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU	
--	--	--

PROJE ADI	OTOPORT ANA YAPI YÖNETİMİ
KONU ve TARİH	01 AĞUSTOS – 31 AĞUSTOS 2019 FAALİYET RAPORU

1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt Tapu Müdürlüğü'nde 2878 ada 10 no'lu parselde kayıtlı taşımazlar üzerinde 258 adet bağımsız bölüm inşa edilen ve Otoport Otomobil Alışveriş Merkezi olarak adlandırılan yapıların, **AĞUSTOS 2019** dönemi yönetim faaliyetleridir.


Yönetim Kurulu Üyeleri

- Cemil ÇAPOĞLU : Yönetim Kurulu Başkanı
- Nurettin KURAY : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Kadir Gökhan KILIÇ : Yönetim Kurulu Üyesi
- İsrail KOÇ : Yönetim Kurulu Üyesi
- Mekin ÖZTÜRK : Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu

- Serhat ÖZTÜRK : Denetçi
- Ali KUL : Denetçi
- Ziya KATİPOĞLU : Denetçi

Avm Yönetimi Organizasyon Şeması;




2.İDARİ FAALİYETLER

SMS/E-MAIL GÖNDERİM DURUMU					
S.NO	DUYURU KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN	ULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM
1	AİDAT TAHAKKUKU				
	BAKİYE İLGİLENDİRME				
2	OTOMOBİL FUARI				
3	23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI				
4	BAKİYE BİLGİLENDİRME				
5					
İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU					
S.NO	DUYURU KONUSU	ASILMA TARİHİ		KALD.TARİHİ	
1					
KONU		YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE VE ÇÖZÜM	
AYLIK FAALİYET RAPORUNU WEB SİTESİNE GİRİLMESİ		X			
TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ		X			
TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜM ULAŞTIRILMASI		X			
DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVENİ		X			
ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ		X			

- Maliklerden gerekli bilgi ve belgeler tanzim edilerek dosyalarına kaldırılmaktadır.
- Her ayın 1'i ile 5'i arasında cari hesap ekstreleri elden tebliğ edilip, telefon aranması ile sakinlerimizin borç bakiyeleri bildirimleri yapılmaktadır.
- Faturalarımızın ödemeleri oluşturulan planlama dâhilinde yapılmaktadır.
- Tadilatı süren bağımsız bölümlerin takipleri yapılarak, gerekli şartnameler ve elektrik sözleşmesi için gerekli belgeler verilip işleyiş hakkında bilgi akışı sağlanmaktadır.
- Avm genelinde kurallara uymayan avm sakinleri tutanak tutularak uyarılmış cezai müeyyide konusunda uyarılmaktadırlar.
- Günlük personel imza formlarının takibi yapılmaktadır.
- Bina genelinde su sızıntısı olan alanlar rapor haline getirilmiş epoksi çalışması ve çatı yalıtımı için firmalar keşfe çağırılmış ve fiyat teklifi yollanmıştır.

3.TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER

ARIZA TAKİP GRAFİĞİ



BLOK ADI	KAT SAYISI	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	ASANSÖR SAYISI	SENSÖR SAYISI	YANGIN TÜPÜ KG/SAYI	YANG.DOLABI SAYISI	ŞAFT DLP.SAY.
OTOPARK	-1	0	4		12	7	2
OTOPARK	0	5	4		15	9	2
OTOPARK	1	10	4		15	7	2
	2	56	6		6	4	3
	3	35	6		12	9	3
	4	40	6		17	11	3
	5	25	6		14	11	3
	6	29	4		9	7	2
	7	32	2		8	6	1
	8	26	2		6	5	1
TOPLAM	10	258	6	114		76	22
PERSONEL SAYISI			GÖREV YERİ		ÇALIŞMA SAATLERİ	ELEKTRİK/MEKANİK/İNŞAI/TESİSAT	
BÜTÇELENEEN		ÇALIŞAN SAY.	ORTAK MAHALLER		09:00-18:00	ELEKTRİK	
3		3			08:00-17:00	MEKANİK	
					11:00-20:00	ELEKTRİK	
BAKIMI YAPILACAK EKİPMAN ADI			KURUM/KİŞİ	BAKIM PERİYODU	BAKIM YAPILMA DURUMU		
Yürüyen merdiven			Schindler	Her ayın 1-4'ü arası	Yapıldı		
Asansör			Schindler	Her ayın 1-4'ü arası	Yapıldı		
Hidrofor Grupları			Önsal Sondajcılık	3 Ayda 1 yapılmaktadır.	3 ayda 1 bakım. Bu ay bakım yapıldı		
Jeneratör			Arken Jeneratör	2 Ayda 1 yapılmaktadır.	Bu ay bakım yapıldı		
Soğutma kuleleri periyodik bakım			Hydrosafe	15 günde 1	Yapıldı		
Kazan			Best ısı	Yılda 1	Haziran 2019 planlanan		


- Güven 3 giriş noktasına küllük montajı yapılmıştır.



- 4.kat Vip Car Point firmasının elektrik sayacı ana sigortası amper değeri yükseltildiği için değiştirilmiştir.



- 3.kat 74 numaralı Ulaş Otomotiv'in yanındaki yerinden çıkan demir duba tekrar takılmıştır.



- 3.kat 25 numaralı Engin Otomotiv'in yanına küllük montajı yapılmıştır.



- 5. 6. ve 7. Kat B blok wc'lere el kurutma makinelerinin montajı yapılmıştır.



- 2.kat Halkbankası üstündeki kopan siyah branda tekrar sağlamlaştırılmıştır.



- 6.kat abdesthanede mermerleri yerlerinden çıktığı tespit edilmiş olup mimarlık firması tarafından tekrar yerlerine montaj yapılmıştır.



- Sarı otopark fotoğraf çekim alanı tekrar faal duruma getirilmiştir.



- 2.kat 22 numaralı Ert Otomotiv'in telefon sorunu giderilmiştir.



- 2.kat 44 numaralı Saygın Otomotiv'in tavan aydınlatma spotu değiştirilmiştir.



- 6.kat A blok bay wc'nin musluk sorunu giderilmiştir.



- 6.kat 173 numaralı Bahadır Otomotiv'in üstü teras açık alandan su gelen yerlere kimyasal ile müdahale edilmiştir.



4.GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	CİHAZ DURUMU		KONTROL	CİHAZIN FAALİYET DURUMU		AÇIKLAMA
	VAR	YOK	CİHAZIN KONTROL TARİHİ	ÇALIŞIYOR	ÇALIŞMIYOR	GEREKÇE
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır	X		
BARİYER SİSTEMİ	X				X	DEVREYE ALINMADI
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)		X				
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)		X				
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır	X		
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır	X		
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ		X				
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır			
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X		Düzenli olarak her gün yapılmaktadır	X		

- Tesis içerisinde tadilat çalışması yapan firmalar, dükkânlar ve açık faal olan firmaların takibi yapılmıştır.
- Giren çıkan araçlar kayıt altına alınmıştır.
- Tesis içinde güvenlik zaafı olduğu tespit edilen bölgelerin kontrolü sağlanmıştır.
- Gerekli olan tüm yerler gün içerisinde kontrol edilip aksama görülen yerlerin raporlanması sağlanmıştır.
- Cadde tarafına bakan tüm kapılar kontrol edilmiş, kepenkli kapılar kapatılmıştır.
- Hava kararma aşamasında gerekli aydınlatmaların açılması sağlanmıştır.
- Çevre aydınlatmaların açma-kapatılma işlemi yapılmıştır.
- Bina içinde çalışan taşeron firmaların çıkışları düzenli olarak kontrol altına alınmıştır.

- Gece boyunca sık sık devriye atılarak çevre ve iç bölümlerin güvenliği kontrol altına alınmıştır.
- Trafik kazası vb. adli olaylarda emniyet birimleri ile temasa geçilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanmıştır.
- Vukuu bulan olaylarla ilgili olarak tutanaklar tutulmakta ve yönetim bilgilendirilmiş ve gereği yapılmıştır.

5.TEMİZLİK FAALİYETLERİ

PERSONEL SAYISI		GÖREV YERİ	ÇALIŞMA SAATLERİ	CAMCI/MAKİNACI/MEYDANCİ/TEMZ.PERS.
BÜTÇELENEEN	ÇALIŞAN SAY.	ORTAK MAHALLER	08:00-17:00	TEMİZLİK ŞEFİ
12	12		08:00-17:00	TEMİZLİK PER.
			12:00-20:00	MEYDANCİ

ALAN	CİNS	İŞLEM	Her Gün	Her Hafta	Aylık
Dış Alan Sert zemin	Beton	Süpürme			
Dış Alan Ekili Alan	Bitki	Çöp Toplama			
İç Alan Çöp Kovaları	Plastik	Boşaltılması			
İç Alan Çöp Kovaları	Plastik	Yıkama			
Dış Alan Aydınlatmaları	Lambalar	Nemli Silme			
Teknik Hacimler		Nemli Silme Zemin			
Dış Alan Yol Kenarları	Izgaralar	Süpürme			
Yangın Merdivenleri	Brüt Beton	Islak Paspaslama			
Çöp Toplama					
WC temizliği		full			
Asansörler	Kabin Temizliği	Nemli Silme, Zemin Temz.			
Ortak alan Cam Korkuluklar	Cam	Nemli Silme			

- Sabah saat 09:00-11:00 arasında 3 personel tarafından mntıka temizliđi yapılmıřtır.
- Sabah saat 09:00-11:00 arasında 2 personel tarafından lavabo ve mescit temizliđi yapılmıřtır.
- Sabah saat 09:00-11:00 arasında 1 personel tarafından asansör ve yürüyen merdiven temizliđi yapılmıřtır.
- Sabah saat 09:00-11:00 arasında 2 personel tarafından 7. ve 8. Ofis katlarının temizliđi yapılmıřtır.
- Saat 11:00 dan sonra lavabolarda bir bayan, bir erkek personel 18:00'e kadar bu görevde çalıřırken, 2 personel aynı saatler ierinde dıř ve i mntıkanın kontrollerini sađlamıř, diđer 3 personel Avm genelindeki toz alma iřlemini gerekleřtirilmiřtir.
- Haftada bir yangın merdivenlerinin genel temizliđi yapılmıřtır.
- Haftada bir Otoport genelinde kompozitlerin silinme iřlemi yapılmıřtır.
- Haftada bir Otoport genelinde korkulukların silinme iřlemi yapılmıřtır.
- Haftada bir yangın dolaplarının genel temizliđi yapılmıřtır.
- Haftada bir yangın kapılarının genel temizliđi yapılmıřtır.
- Haftada bir havuzun genel temizliđi yapılmıřtır.
- Ayda bir tüm seyir camlarının temizliđi yapılmıřtır.
- Ayda bir göbek merdivenlerinin siyah camları temizliđi yapılmıřtır.
- Ayda bir Avm ierisinde bulunan dubaların temizliđi yapılmıřtır.
- Ayda bir Avm ierisinde bulunan ızgaraların temizliđi yapılmıřtır.
- Ayda bir rampalarda bulunan aynaların temizliđi yapılmıřtır.
- Ayda bir güvenlik güvenlik mobolarının temizliđi yapılmıřtır.
- Tüm havalandırmaların genel temizliđi yapılmıřtır.
- E5 tarafındaki seyir camların temizliđi yapılmıřtır.
- Ofis katları ve restaurant katlar yıkanmıřtır.

- Otoport genelinde tüm giriş kepenklerin ve dış mazgalların temizliği yapılmıştır.



- B-1 kazan dairesinin temizliği yapılmıştır.



- Abdesthanelerin genel temizliği yapılmıştır.



- 7. ve 8. ofis katların siyah borularının temizliği yapılmış olup otomatla zemin temizliği yapılmıştır.



- Göbek merdivenin ve siyah taşların temizliği yapılmıştır.



- Genel katların ve havalandırmaların temizliği yapılmıştır.



- Yangın merdivenleri ve demirlerin temizliği yapılmıştır.



- Genel yangın kapılarının ve asansör dış kapılarının temizliği yapılmıştır.



- Genel demir korkulukları ve kompozitlerin temizliği yapılmıştır.



6.BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ

HİZMET SATIN ALARAK			PERSONEL ÇALIŞTIRARAK				PERSONEL SAYISI	
			X				BÜTÇELEENEN	ÇALIŞAN
							1	1
YEŞİL ALAN M²		AĞAÇ SAYISI				MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI		
400 MetreKare		VAR OLAN		YENİ DİKİLEN		VAR OLAN	YENİ DİKİLEN	
		2-3 ve 5. kat	20 Adet	-	-	-	-	
TOPLAM								
ÇİM BİÇME MAKİNE SAYISI	GARANTİ SÜRESİ	AYLIK YAKIT TÜKETİMİ			ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAKIMI			
0	YOK	LİTRE	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE	
SULAMA TEMİNİ		SULAMA TÜRÜ			OTOMATİK SULAMA TÜRÜ			
ŞEBEKE	TANKER	SONDAJ	ELLE	OTOMATİK	DAMLA SULAMA	OTOM.-YR.OTOM.FİSKİYE		
	X			X		X		
AYLIK SU TÜKETİMİ		SULAMA KONTROLÜ						
KULLANILAN SU MİKTARI	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILIYOR	YAPILMIYOR	GEREKÇESİ			
			X					
HİZMET KONUSU			YAPILDI	YAPILMAKTA	YAPILMADI	GEREKÇE		
DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI			X					
YEŞİL ALANLARIN YABANİ OTLARDAN TEMİZLENMESİ			X					
AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI			X					
ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI			X					
SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI			X					
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI			X					



2019 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

