

PROJE ADI	GÜLPARK YAŞAM EVLERİ
KONU ve TARİH	2019 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU


1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Güzelyurt Mahallesi 5.Sokak üzerinde kurulu tek bir toplu yapı niteliğinde inşa edilmiş Gülpark Yaşam sitesi olarak adlandırılan toplam (564) adet bağımsız bölüm ve 65 ticari alandan oluşan yapılanmanın,

Yönetim Kurulu Üyeleri;

- Erdal ŞEN
- Hakan ÇAVUŞLAR
- Murat ALÜSTE
- Esra BAYHAN
- Serkan KINIK

Site Yönetimi Organizasyon Şeması



2.İDARİ FAALİYETLER

SMS GÖNDERİM DURUMU

S.NO	DUYURU KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN	ULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM
1	Otopark alanı	01.07.2019			
2	Su ve ısıtma Ft Hk	23.07.2019			
3	Depo temizliği	23.07.2019			
4	Bakiye Sms i	24.07.2019			
5	1000 ₺ üzeri kiracı bakiye smsi	28.07.2019			
6					

İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU

S.NO	DUYURU KONUSU	ASILMA TARİHİ	KALD.TARİHİ
1	Merkezi sistem Su ve ısıtma faturaları	23.07.2019	-
2	Gelir-Gider Tablosu	20.07.2019	-
3	Depo temizliği	23.07.2019	-
4	Site Yaşam Kuralları	20.05.2019	-
5			-

KONU	YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE VE ÇÖZÜM
AYLIK FAALİYET RAPORUNU WEB SİTESİNE GİRİLMESİ			
TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ	X		
TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜM ULAŞTIRILMASI	X		
DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ	X		
ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	X		

- Duyuru panolarına gerekli duyurular asılmıştır.



- Haziran ayı su ve ısınma faturaları dağıtılmıştır.




- Aylık ortak alan ilaçlama faaliyeti gerçekleştirilmiştir.



- Açık havuzların ve süs havuzların bakımları yaptırılmıştır.



- Havuz ölçüm kiti alınarak havuzlar değerleri ölçülerek günlük havuz değerleri yazılmıştır.



- Güvenlik kulübesi kırılan cam değişimi yaptırılmış ve ortak alan sigortasına konu ile ilgili dosya açtırılmıştır.



- Güvenlik kulübelerine stor taktırılmıştır.



- 3p ve 6p su depoları onarım ve temizliđi yaptırılmıřtır.



- Dođuř Elektronik tabelası Yönetim Planına uygun olarak iřletme tarafından düzeltilirmiřtir.



Hidrofor	Önsal Sondaj	3 ayda bir	X
3p ve 6p açık havuz	Puriti Kimya	Haftada 3 kez	X
3p ve 6p süs havuzu	Puriti Kimya	Haftada 3 kez	X
Kamera	Karagöz Elk	Yıllık	X
Ortak alan ilaçlama	KontrolPest	Aylık	X

- Periyodik Aylık asansör bakımları yaptırılmış arızalı asansör sorunları parçalar değiştirilerek giderilmiştir.




- Sıcak su sirkülasyon pompa arızasına müdahale edilmiştir. Hidrofor ana bağlantı filtreleri temizlenmiştir.




- 3 parsel havuz turnike onarımı yapılmıştır.



- Otopark ve kat sensör değişimlerine devam edilmiştir.



- Ortak alan teknik onarımları yapılmıştır.



4.GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	CİHAZ DURUMU		KONTROL	CİHAZIN FAALİYET DURUMU		AÇIKLAMA
	VAR	YOK	CİHAZIN KONTROL TARİHİ	ÇALIŞIYOR	ÇALIŞMIYOR	GEREKÇE
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)	X			X		
BARİYER SİSTEMİ	X			X		
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)	X			X		
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)		X				
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X			X		
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI		X				
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ		X				
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ / PARMAK İZİ SİSTEMİ	X			X		
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X			X		

5.TEMİZLİK FAALİYETLERİ

PERSONEL SAYISI		GÖREV YERİ	ÇALIŞMA SAATLERİ	CAMCI/MAKİNACI/MEYDANCI/TEMZ.PERS.
BÜTÇELENEEN	ÇALIŞAN SAY.	ORTAK MAHALLER	08:00-17:00	Temizlik Personeli
6	6			

ALAN	CİNS	İŞLEM	Her Gün	Her Hafta	Aylık
Dış Alan Sert zemin	Taş	Süpürme	X		
Dış Alan Ekili Alan	Bitki	Çöp Toplama	X		
Dış Alan Çöp Kovaları	Metal	Boşaltılması	X		
Dış Alan Çöp Kovaları	Metal	Yıkama		X	
Dış Alan Çöp Konteyner	Metal	Yıkama			
Dış Alan Aydınlatmaları	Lambalar	Nemli Silme			X
Dış Alan Yürüme Yolları	Taş	Yıkama			
Dış Alan Oturma Bankları	Ahşap	Nemli Silme	X		
Teknik Hacimler		Nemli Silme Zemin			
Sosyal Tesis	Seramik, Ahşap Metal	Nemli Silme, Islak Paspaslama, Yıkama			
Dış Alan Yol Kenarları	Izgaralar	Yıkama			
Dış Alan Yol Kenarları	Kameralar	Nemli Silme			
Kat Holleri	Seramik	Islak Paspaslama	X		
Yangın Merdivenleri	Brüt Beton	Islak Paspaslama		X	
Servis Merdivenleri	Seramik	Islak Paspaslama		X	
Çöp Toplama			X		
Asansörler	Kabin Temizliği	Nemli Silme, Zemin Temz	X		
Ortak alan Cam Yüzeyler	Cam	Nemli Silme		X	



6.BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ

HİZMET SATIN ALARAK		PERSONEL ÇALIŞTIRARAK			PERSONEL SAYISI			
		X			BÜTÇELENEN	ÇALIŞAN		
					1	1		
YEŞİL ALAN M ²		AĞAÇ SAYISI			MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI			
		VAR OLAN		YENİ DİKİLEN		VAR OLAN		YENİ DİKİLEN
				4 çam			8 kasa	
TOPLAM		2000 ağaç üzeri						
ÇİM BİÇME MAKİNE SAYISI	GARANTİ SÜRESİ	AYLIK YAKIT TÜKETİMİ			ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAKIMI			
		LİTRE	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE	
1					X			
SULAMA TEMİNİ		SULAMA TÜRÜ			OTOMATİK SULAMA TÜRÜ			
ŞEBEKE	TANKER	SONDAJ	ELLE	OTOMATİK	DAMLA SULAMA	OTOM.-YR.OTOM.FİSKİYE		
						X		
AYLIK SU TÜKETİMİ		SULAMA KONTROLÜ						
KULLANILAN SU MİKTARI	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILIYOR	YAPILMIYOR	GEREKÇESİ			
HİZMET KONUSU			YAPILDI	YAPILMAKTA	YAPILMADI	GEREKÇE		
DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI			X					

AĞAÇ DIPLERİNE KAZIK ÇAKILARAK İPLERLE BAĞLANIP SABİTLENMESİ	X			
YEŞİL ALANLARIN YABANI OTLARDAN TEMİZLENMESİ	X			
AĞAÇ DIPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI	X			
ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI	X			
SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI	X			
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI	X			
ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI	X			

