


PROJE ADI TOYA MODA

KONU ve TARİH 2021 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

## 1.PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Tefikbey Mahallesi, 20 Temmuz Caddesi üzerinde kurulu 4 bloktan oluşan açık site şeklinde inşa edilmiş Toyamoda olarak adlandırılan toplam 463 adet (422 konut + 41dükkan) bağımsız bölümden oluşan yapılanmanın,

## Site Yönetimi Organizasyon Şeması;



|        | ADET | DOLU | BOŞ | DOLU %  | BOŞ %   |
|--------|------|------|-----|---------|---------|
| DAİRE  | 422  | 408  | 14  | 95,98 % | 4,02 %  |
| DÜKKAN | 41   | 11   | 30  | 26,80 % | 73,20 % |
| TOPLAM | 463  | 419  | 44  | 90,50 % | 9,50 %  |

|                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| Kiracı Ev      | 208 | 408 |
| Mülk Sahibi Ev | 200 |     |
| Kiracı Dükkan  | 11  | 11  |

**2.İDARİ FAALİYETLER**

- Sitemize yeni taşınanlardan gerekli olan bilgi ve belgeler alınmakta, kat malikleri formları tanzim edilerek dosyalarına kaldırılmaktadır.
- Yeni taşınanlara site giriş kartı çıkartılmaktadır. Ocak ayında 9 adet hazırlanmıştır.
- Kapalı otopark kullanımı için araç ruhsat fotokopileri alınarak PTS sisteme tanıtılmaktadır.
- Her ayın 5'inde site sakinlerine hesap ekstreleri gönderilmektedir. Aynı ayın 21'nci günü ödeme yapmayan site sakinleri aranarak bakiyelerinin ödemesi konusu hızlandırılmaktadır.
- Siteden taşınmalara azami dikkat edilerek, kat maliklerinin borç bırakarak ayrılmasına engel olunmaktadır.
- Mail, SMS, telefon aranması ile site sakinlerimizin borç bakiyeleri bildirimleri yapılmaktadır.
- Site sakinleri ile yüz yüze ve telefon görüşmelerinde azami saygı ve çözüm odaklı görüşmeler yapılmakta, 7/24 gelen her çağrıya yanıt verilmektedir.
- 2020 yılı Aralık gelir gider tablosu asansörlere ve otopark panolarına asılmıştır.
- Duyurular hazırlanarak, renkli çıktı alınarak, panolara asılmaktadır.
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak alanlar hijyantasyon kimyasalı ile steril hale getirilmektedir.
- Sokağa çıkma uygulamasında temizlik ve çöp alma hizmeti devam etmektedir.
- Sokağa çıkma uygulamasında teknik personel görevine devam etmekte, sitede oluşan tüm arızalara müdahale edilmektedir.
- Sokağa çıkma uygulamasında dışarı çıkamayan site sakinlerimizin market ve pazar alışverişleri personelimiz tarafından yapılmaktadır.
- 2020 yılı işletme defteri yazdırılmış, kapanış işlemi notere tasdik ettirilmiştir.
- 2021 yılı işletme projesi ve yeni dönem aidatlar hazırlanmış, kat maliklerine iadeli taahhütlü posta ve imza karşılığı tebliğ edilmiştir.
- Fitness Alanı, basketbol sahası hijyantasyon ve genel temizlik çalışması yapılarak kat maliklerinin hizmetine açılmıştır.

## SMS GÖNDERİM DURUMU

| S.NO | DUYURU KONUSU                  | TARİH      | ULAŞAN | ULAŞMAYAN | ULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM  |
|------|--------------------------------|------------|--------|-----------|------------------------------|
| 1    | AİDAT BİLGİLENDİRME            | 05.01.2021 | 333    | 62        | TELEFON GÜNCELLEME ARAŞTIRMA |
| 2    | AİDAT BİLGİLENDİRME            | 11.01.2021 | 259    | 20        | TELEFON GÜNCELLEME ARAŞTIRMA |
| 3    | SPOR TESİSLERİNİN AÇILMASI HK. | 14.01.2021 | 301    | 24        | TELEFON GÜNCELLEME ARAŞTIRMA |
| 4    | AİDAT BİLGİLENDİRME            | 19.01.2021 | 180    | 17        | TELEFON GÜNCELLEME ARAŞTIRMA |
| 5    | AİDAT BİLGİLENDİRME            | 26.01.2021 | 123    | 8         | TELEFON GÜNCELLEME ARAŞTIRMA |
| 6    | AİDAT İHTARNAME                | 27.01.2021 | 15     | 2         | TELEFON GÜNCELLEME ARAŞTIRMA |

## İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU

| S.NO | DUYURU KONUSU                           | ASILMA TARİHİ | KALD.TARİHİ  |
|------|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| 1    | SİTE YAŞAM KURALLARI                    | 01.01.2021    | 11.01.2021   |
| 2    | İŞLETME BÜTÇESİ VE YENİ AİDAT BİLDİRİMİ | 10.01.2021    | DEVAM EDİYOR |
| 3    | SOSYAL TESİSLERİN AÇILMASI              | 14.01.2021    | 22.01.2021   |

| KONU                                                            | YAPILDI | YAPILMADI | GEREKÇE VE ÇÖZÜM |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|
| AYLIK FAALİYET RAPORUNU WEB SİTESİNE GİRİLMESİ                  | X       |           |                  |
| TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ        | X       |           |                  |
| TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜM ULAŞTIRILMASI | X       |           |                  |
| DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ                   | X       |           |                  |
| ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ                         | X       |           |                  |

- Muhtelif Mutfak malzemeleri 13 Ocak'ta Metro marketten alınmıştır.



- Temizlik malzemesi 08 Ocak'ta Asa Tedarik firmasından alınmıştır.



### 3. TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER

| BLOK ADI                                                                     | KAT SAYISI | DAİRE SAYISI | ASANSÖR SAYISI | SENSÖR SAYISI         | YANGIN TÜPÜ KG/SAYI | YANG.DOLABI SAYISI             | ŞAFT DLP.SAY. |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--|
| A                                                                            | 14         | 193(186+7)   | 4              | 200                   | 28                  | 28                             | 3             |  |
| B                                                                            | 14         | 127(104+23)  | 4              | 150                   | 28                  | 28                             | 3             |  |
| C                                                                            | 6          | 31           | 4              | 70                    | 12                  | 12                             | 3             |  |
| D                                                                            | 15         | 112(101+11)  | 4              | 140                   | 30                  | 30                             | 3             |  |
| SOS.TEŞİS                                                                    | -          |              | -              | 4                     | 1+5 güvenlik        | 1                              | 1             |  |
| OTOPARK                                                                      | 7(3+2+2)   | -            | -              | 530                   | 48                  | 48                             | -             |  |
| TOPLAM                                                                       | 56         | 463(422+41)  | 16             | 1094                  | 6kg-153             | 147                            | 13            |  |
| PERSONEL SAYISI                                                              |            |              | GÖREV YERİ     |                       | ÇALIŞMA SAATLERİ    | ELEKTRİK/MEKANİK/İNŞAİ/TEŞİSAT |               |  |
| BÜTÇELENEEN                                                                  |            | ÇALIŞAN SAY. | ORTAK MAHALLER |                       | 08:00-17:00         | ELEKTRİK                       |               |  |
| 3                                                                            |            | 3            |                |                       | 08:00-17:00         | MEKANİK                        |               |  |
|                                                                              |            |              |                |                       | 15:00-23:00         | MEKANİK                        |               |  |
| BAKIMI YAPILACAK EKİPMAN ADI                                                 |            |              |                | KURUM/KİŞİ            | BAKIM PERİYODU      | BAKIM YAPILMA DURUMU           |               |  |
| HAVUZLARIN POMPALARI, DOZAJLAMA, KİMYASAL VERİ KONTROLÜVE FİLTREASYON TANKI. |            |              |                | 2 MEKANİK             | GÜNLÜK SABAH-AKŞAM  | YAPILDI.                       |               |  |
| HAVUZLARIN GENEL TEMİZLİĞİ, FIRÇALAMA, SÜPÜRGE                               |            |              |                | 1 MEKANİK- 1 ELEKTRİK | HER PAZARTESİ       | YAPILDI.                       |               |  |
| KAZAN DAİRELERİ, HİDROFORLARIN BAKIMI.                                       |            |              |                | 2 MEKANİK             | GÜNLÜK SABAH-AKŞAM  | YAPILDI.                       |               |  |
| ASANSÖRLER, SİSTEM ODALARI, JENERATÖRLER, KAMERALAR.                         |            |              |                | 1 MEKANİK- 1 ELEKTRİK | GÜNLÜK SABAH-AKŞAM  | YAPILDI.                       |               |  |
| BARİYER, TURNİKE                                                             |            |              |                | 2 MEKANİK- 1 ELEKTRİK | GÜNLÜK SABAH-AKŞAM  | YAPILDI.                       |               |  |

- Otopark alanları arızalı florasanlar değiştirilmiştir.



- D blok çatı kapağına yeni kilit ve sürgü takılmıştır.



- Asansör kat planları yenilenmiştir.

| TOYAMODA         |                                 | ORKUN |  |
|------------------|---------------------------------|-------|--|
| B BLOK KAT PLANI |                                 |       |  |
| KAT NO           | DAİRE NO                        |       |  |
| 12               | 154 155 156 157 158             |       |  |
| 11               | 149 150 151 152 153             |       |  |
| 10               | 141 142 143 144 145 146 147 148 |       |  |
| 9                | 133 134 135 136 137 138 139 140 |       |  |
| 8                | 125 126 127 128 129 130 131 132 |       |  |
| 7                | 117 118 119 120 121 122 123 124 |       |  |
| 6                | 109 110 111 112 113 114 115 116 |       |  |
| 5                | 101 102 103 104 105 106 107 108 |       |  |
| 4                | 93 94 95 96 97 98 99 100        |       |  |
| 3                | 85 86 87 88 89 90 91 92         |       |  |
| 2                | 78 79 80 81 82 83 84            |       |  |
| 1                | 70 71 72 73 74 75 76 77         |       |  |
| L                | 62 63 64 65 66 67 68 69         |       |  |
| 0                | 29 30                           |       |  |
| B1               | 24 25 26 27 28                  |       |  |
| B2               |                                 |       |  |
| B3               |                                 |       |  |

- Arızalı çevre aydınlatma kablosu değiştirilmiştir.



- A blok 2 adet faz koruma değiştirilmiştir.



- Bolinta wilo tarafından pompa gruplarının periyodik bakımı yapılmıştır.



- Asansörlerin yıllık muayeneleri And asansör tarafından yapılmıştır. Tüm asansörler yeşil etiket almıştır.



- Yangın sistemi, Acil anons sistemi, CCTV sistemi periyodik bakımı SSB Mühendislik tarafından yaptırılmıştır.



- Dış alan arızalı armatürler bakımı yapılmıştır.



- A blok tıkalı mutfak hatları kuka tarafından açılmıştır.



- Giriş turnike onarımı yapılmıştır.



- Çevre mazgalları sabitlenmiştir.




- Jeneratörlere yakıt takviyesi yapılmıştır.
- Kazan brülör bakımları doğa otomasyon firması tarafından yapılmıştır.
- Yangın tüplerinin dolum ve bandrol işlemi tamamlanmıştır.



- Blok içi katlarda bulunan Exit levhaları dübel ve vidayla düzeltilmiştir.
- Bloklarda katlardaki çıkan süpürgelikler onarılmıştır.




- Açık ve kapalı havuz temiz ve berrak görünüm için temizlik işlemi ve bakımı devam etmektedir.



- Dairelerden gelen yangın sistemi panel ihbarlarına müdahale edilmiştir.
- Depo alanları yanmayan florasanlar değiştirilmiştir.
- Site içerisindeki kameraların ayarları yapılmıştır.
- Dairelerde oluşan sıcak su, elektrik arızalarına müdahale edilmiştir.
- Yangın ihbarı veren detektörler kontrol edilmiş, temizliği yapılmıştır.



- Kontrol Pest Haşere İlaçlama aylık ilaçlama faaliyetini gerçekleştirmiştir.



- Aksem kimya aylık havuz kimyasal kontrolünü ve laboratuvar analizini yapmıştır.



- Schindler Türkeli tarafından Asansörlerin aylık bakımı yapılmıştır.



#### 4. GÜVENLİK FAALİYETLERİ

- Güvenlik hizmetleri Orkun Şirketler Grubu tarafından 18 kişilik kadro ile 24 saat esasına göre gündüz, gece 1 amir +5 personel, olacak şekilde sağlanmaktadır.
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda güvenlik hizmeti uygulamaları yapılmaya devam edilmektedir.
- Sitede güvenlik kameraları ile 7/24 olarak izleme yapılmak üzere sistem kurulmuştur. 2 adet otopark girişimizde plaka tanıma sistemi ve A blok giriş ile site ana giriş kapısında kart tanıma sistemi kurulmuş ve faaliyettir.
- Servis olarak siteye gelenlerin kimlikleri alınarak misafir kartı verilmektedir.
- Site sakinlerinin evlerine misafir olarak gelen kişilerin kaydı tutulmakta, daire sakinine haber verilmeden hiç kimse gönderilmemektedir.
- Eşya taşımaları bizzat güvenlik görevlileri ve güvenlik şefi tarafından takip edilmekte, yük asansörün kullanılması için tüm tedbirler alınmaktadır.
- Ayrıca Güvenlik Personellerine, Orkun Koruma ve Güvenlik firması tarafından;
  - a. Hizmet esnasında davranış şekilleri,
  - b. Görev yerlerindeki uyulması gereken kurallar,
  - c. Telefon ile konuşma kuralları,
  - d. Güvenliğin tanımı, giriş çıkış kontrolü, vardiya değişimi,
  - e. Kılık, kıyafet, teçhizat,
  - f. Fiziki güvenlik tedbirleri, ilk yardım, asansörden canlı kurtarma, konularında belirli aralıklarla kurum içi eğitim hizmetleri verilmektedir.
  - g. Orkun Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şirketimiz tarafından Sitemizde görevli güvenlik ekiplerinin Güvenlik Denetim ve Kontrolü yapılmaktadır.
  - h. Yapılan Devriye görevinin TOW kalemi kayıtları tutulmakta ve kontrolü yapılmaktadır.

| CİHAZ ADI                                     | CİHAZ DURUMU |     | KONTROL                | CİHAZIN FAALİYET DURUMU |            | AÇIKLAMA |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|-------------------------|------------|----------|
|                                               | VAR          | YOK | CİHAZIN KONTROL TARİHİ | ÇALIŞIYOR               | ÇALIŞMIYOR | GEREKÇE  |
| SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)                   | X            |     | 1-31 OCAK 2021         | X                       |            |          |
| BARİYER SİSTEMİ                               | X            |     | 1-31 OCAK 2021         | X                       |            |          |
| PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)                    | X            |     | 1-31 OCAK 2021         | X                       |            |          |
| ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI                     |              | X   | 1-31 OCAK 2021         |                         |            |          |
| YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI                      | X            |     | 1-31 OCAK 2021         | X                       |            |          |
| TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ                  | X            |     | 1-31 OCAK 2021         | X                       |            |          |
| SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ | X            |     | 1-31 OCAK 2021         | X                       |            |          |
| DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)                  | X            |     | 1-31 OCAK 2021         | X                       |            |          |

## 5.TEMİZLİK FAALİYETLERİ

Toya Moda Sitesine Orkun Şirketler Grubu tarafından yönetim hizmeti verilmesiyle, yaşamın devam etmesi günlük rutin temizlik konularının takibi ve yapılan işler aşağıdaki şekildedir;

- a. Dış çevre temizliği işlemleri yapılmaktadır.
- b. Peyzaj alanının temizlik işlemleri yapılmaktadır.
- c. Otopark temizliği işlemleri yapılmaktadır.
- d. Merdiven korkuluklarında temizlik işlemleri yapılmaktadır.
- e. Çöplerin toplanması işlemleri yapılmaktadır.
- f. Asansör ve kapıların temizlik işlemleri yapılmaktadır.
- g. Kapalı otopark girişlerindeki mazgalların 15 gün ara ile temizlik işlemleri yapılmaktadır.

**Günlük Faaliyetler:** Etapların temizliği ve çöp toplama işlemleri zamanında yapılmaktadır. Yapılan işler günlük olarak kontrol edilmekte, çocuk parkı ve yürüyüş yolları temizlikleri yapılmaktadır.

Her bloğun katları ortalama 4 günde bir makine ile yıkanmaktadır.

Sosyal tesisler ve açık havuz çevresinin muntazaman temizliği yapılmaktadır.


**Haftalık Faaliyetler:** Otoparkların haftalık temizliği yapılmaktadır.

**15 Günlük Faaliyetler:** Kapalı mekanik alanların temizlik ve kontrolleri yapılmaktadır.

| PERSONEL SAYISI |              | GÖREV YERİ     | ÇALIŞMA SAATLERİ | CAMCI/MAKİNACI/MEYDANCI/TEMZ.PERS. |
|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| BÜTÇELEENEN     | ÇALIŞAN SAY. | ORTAK MAHALLER | 08:00-17:00      | TEMİZLİK PERSONELİ                 |
| 5               | 5            |                |                  |                                    |

| ALAN                     | CİNS                 | İŞLEM                                 | Her Gün | Her Hafta | Aylık |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-------|
| DIŞ ALAN SERT ZEMİN      | TAŞ                  | SÜPÜRME                               |         |           |       |
| DIŞ ALAN EKİLİ ALAN      | BİTKİ                | ÇÖP TOPLAMA                           |         |           |       |
| DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI    | METAL                | BOŞALTILMASI                          |         |           |       |
| DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI    | METAL                | YIKAMA                                |         |           |       |
| DIŞ ALAN ÇÖP KONTEYNER   | METAL                | YIKAMA                                |         |           |       |
| DIŞ ALAN AYDINLATMALARI  | LAMBALAR             | NEMLİ SİLME                           |         |           |       |
| DIŞ ALAN YÜRÜME YOLLARI  | TAŞ                  | YIKAMA                                |         |           |       |
| DIŞ ALAN OTURMA BANKLARI | AHŞAP                | NEMLİ SİLME                           |         |           |       |
| TEKNİK HACİMLER          |                      | NEMLİ SİLME ZEMİN                     |         |           |       |
| SOSYAL TESİS             | SERAMİK, AHŞAP METAL | NEMLİ SİLME, ISLAK PASPASLAMA, YIKAMA |         |           |       |
| DIŞ ALAN YOL KENARLARI   | IZGARALAR            | YIKAMA                                |         |           |       |
| DIŞ ALAN YOL KENARLARI   | KAMERALAR            | NEMLİ SİLME                           |         |           |       |
| KAT HOLLERİ              | SERAMİK              | ISLAK PASPASLAMA                      |         |           |       |
| YANGIN MERDİVENLERİ      | BRÜT BETON           | ISLAK PASPASLAMA                      |         |           |       |
| SERVİS MERDİVENLERİ      | SERAMİK              | ISLAK PASPASLAMA                      |         |           |       |
| ÇÖP TOPLAMA              |                      |                                       |         |           |       |
| ASANSÖRLER               | KABİN TEMİZLİĞİ      | NEMLİ SİLME, ZEMİN TEMİZLİĞİ          |         |           |       |
| ORTAK ALAN CAM YÜZEYLER  | CAM                  | NEMLİ SİLME                           |         |           |       |

- Katların temizliği yapılmaktadır.



- Sosyal Tesisin genel temizliği yapılmaktadır.



- Bahçe yolları, oturma alanları yerleri temizlenmektedir.



- Çöp kutuları yıkanmakta, temizlenmektedir.



- Peyzaj oturma alanı genel temizlik yapılmaktadır.



- Yangın merdivenlerinin temizliği yapılmaktadır.
- Bina girişleri temizlenmektedir.
- Yangın dolapları temizlenmektedir.



- Asansör kapılarının kanalları temizlenmektedir.
- Koronavirüs önlemleri kapsamında Asansör butonları, Kapı kolları, Turnikeler vb. kat maliklerinin yoğun kullandıkları yerler dezenfektasyon kimyasalı ile silinmektedir.



- Blok giriş camları temizlenmektedir.
- Koronavirüs önlemleri kapsamında personelimiz tarafından tüm ortak alanlar dezenfektasyon kimyasalı ile ilaçlanmaktadır.



## 6. BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ

- Rutin bahçe ve peyzaj bakımı 2 bahçıvanımız tarafından haftanın 6 günü yapılmaktadır.
- Çim biçimi, gübrelemesi yapılmakta, sulama, budama, zararlı haşere ilaçlaması ile hizmet verilmektedir.



| HİZMET SATIN ALARAK                                          |                | PERSONEL ÇALIŞTIRARAK |             |              |                           | PERSONEL SAYISI        |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|
|                                                              |                | X                     |             |              |                           | BÜTÇELENEEN            | ÇALIŞAN      |
|                                                              |                |                       |             |              |                           | 2                      | 2            |
| YEŞİL ALAN M²                                                |                | AĞAÇ SAYISI           |             |              |                           | MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI |              |
| 3600m2 (2400m2 ÇİM SAHA)                                     |                | VAR OLAN              |             | YENİ DİKİLEN |                           | VAR OLAN               | YENİ DİKİLEN |
|                                                              |                | 139                   |             | -            |                           | -                      | -            |
| TOPLAM                                                       |                |                       |             |              |                           |                        |              |
| ÇİM BİÇME MAKİNE SAYISI                                      | GARANTİ SÜRESİ | AYLIK YAKIT TÜKETİMİ  |             |              | ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAKIMI |                        |              |
| 1 MAKİNA                                                     | BİTTİ          | LİTRE                 | BİRİM FİYAT | TUTAR        | YAPILDI                   | YAPILMADI              | GEREKÇE      |
| 1 MİSİNALI                                                   |                | 10,06 LT              | 6,96 TL     | 70           | X                         |                        |              |
| SULAMA TEMİNİ                                                |                | SULAMA TÜRÜ           |             |              | OTOMATİK SULAMA TÜRÜ      |                        |              |
| ŞEBEKE                                                       | TANKER         | SONDAJ                | ELLE        | OTOMATİK     | DAMLA SULAMA              | OTOM.-YR.OTOM.FİSKİYE  |              |
| X                                                            |                |                       |             | X            | X                         | X                      |              |
| AYLIK SU TÜKETİMİ                                            |                | SULAMA KONTROLÜ       |             |              |                           |                        |              |
| KULLANILAN SU MİKTARI                                        | BİRİM FİYAT    | TUTAR                 | YAPILIYOR   | YAPILMIYOR   | GEREKÇESİ                 |                        |              |
| TAHMİNİ 0-500m3                                              | 7,50TL+KDV     | 0 TL-5.000TL          | X           |              |                           |                        |              |
| HİZMET KONUSU                                                |                |                       | YAPILDI     | YAPILMAKTA   | YAPILMADI                 | GEREKÇE                |              |
| DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI                                   |                |                       | X           |              |                           |                        |              |
| AĞAÇ DİPLERİNE KAZIK ÇAKILARAK İPLERLE BAĞLANIP SABİTLENMESİ |                |                       | X           |              |                           |                        |              |
| YEŞİL ALANLARIN YABANİ OTLARDAN TEMİZLENMESİ                 |                |                       | X           |              |                           |                        |              |
| AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI                |                |                       | X           |              |                           |                        |              |
| ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI                  |                |                       | X           |              |                           |                        |              |
| SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI                                      |                |                       | X           |              |                           |                        |              |
| İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI                                    |                |                       | X           |              |                           |                        |              |
| ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI                                   |                |                       | X           |              |                           |                        |              |