


|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| PROJE ADI     | AUTOPIA ANA YAPI YÖNETİMİ             |
| KONU VE TARİH | 2021 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU |

### 1.PROJE TANITIMI, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, No:1 üzerinde inşa edilmiş Autopia olarak adlandırılan toplam 542 adet bağımsız bölümden oluşan yapılanmanın,

#### Site Yönetimi Organizasyon Şeması;



| 542 BAĞIMSIZ BÖLÜM         | ADET | DOLU | BOŞ | DOLU % | BOŞ % |
|----------------------------|------|------|-----|--------|-------|
| Mülk Sahibi Bağımsız Bölüm | 226  | 40   | 186 | 8%     | 0%    |
| Kiracı Bağımsız Bölüm      | 316  | 316  | 0   | 57%    | 0%    |
| TOPLAM                     | 542  | 356  | 186 | 65%    | 35%   |

## 2.İDARİ FAALİYETLER

| SMS/E-MAIL GÖNDERİM DURUMU                                      |                                              |               |         |              |                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-----------------------------|
| S.NO                                                            | DUYURU KONUSU                                | TARİH         | ULAŞAN  | ULAŞMAYAN    | ULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM |
| 1                                                               | AİDAT TAHAKKUKU                              | 01.06.2021    | 415     | 5            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 2                                                               | BAKİYE BİLGİLENDİRME                         | 05.06.2021    | 352     | 5            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 3                                                               | BAKİYE BİLGİLENDİRME                         | 07.06.2021    | 324     | 4            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 4                                                               | BAKİYE BİLGİLENDİRME                         | 10.06.2021    | 254     | 4            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 5                                                               | BAKİYE BİLGİLENDİRME                         | 17.06.2021    | 198     | 4            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 6                                                               | HESAP EKSTRESİ                               | 23.06.2021    | 183     | 4            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 7                                                               | ARAÇ İHALE ETKİNLİĞİ                         | 25.06.2021    | 395     | 5            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 8                                                               | YANGIN KORİDORLARI VE MERDİVENLERİ TEMİZLİĞİ | 28.06.2021    | 395     | 5            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 9                                                               | BAKİYE BİLGİLENDİRME                         | 28.06.2021    | 161     | 4            | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU                              |                                              |               |         |              |                             |
| S.NO                                                            | DUYURU KONUSU                                | ASILMA TARİHİ |         | KALD. TARİHİ |                             |
| 1                                                               | ÇEVRE KORUMA HAFTASI                         | 05.06.2021    |         | 12.06.2021   |                             |
| 2                                                               | Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü   | 16.06.2021    |         | 19.06.2021   |                             |
| 3                                                               | BABALAR GÜNÜ                                 | 19.06.2021    |         | 21.06.2021   |                             |
| KONU                                                            |                                              |               | YAPILDI | YAPILMADI    | GEREKÇE VE ÇÖZÜM            |
| AYLIK FAALİYET RAPORUNU WEB SİTESİNE GİRİLMESİ                  |                                              |               | X       |              |                             |
| TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ        |                                              |               | X       |              |                             |
| TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜM ULAŞTIRILMASI |                                              |               | X       |              |                             |
| DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ                   |                                              |               | X       |              |                             |
| ÖNERİ VE ŞİKÂyetLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ                         |                                              |               | X       |              |                             |

- Maliklerden gerekli bilgi ve belgeler tanzim edilerek dosyalarına kaldırılmaktadır.
- Mail, SMS, telefon aranması ile sakinlerimizin borç bakiyeleri bildirimleri yapılmaktadır.
- Bağımsız bölümlerin su tüketimleri makbuzu oluşturulmakta ve tahakkuk edilmektedir.
- Tadilata başlayan bağımsız bölüm yetkililerine "İnşaat Dekorasyon Talimat Formu" doldurulmaktadır.
- Teknik, temizlik malzemeleri için piyasa araştırılması yapılmakta ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
- Günlük personel kadrosu Yönetim Kurulu Üyemiz ile paylaşılmaktadır.

- Çebi Reklam firma yetkilileri tarafından AVM dış cephesine reklam giydirmesi yapılmıştır.



- AVM'nin 3. Kat A blok tarafında Honda 2022 Model Araç reklam çekimleri yapılmıştır.



- AVM'nin 3. Kat D Blok bölgesinde Borusan araç ihalesi etkinliği yapılmıştır.



- AVM dış cephe cam temizliği yapılmıştır.



## 3.TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER


| BLOK ADI                     | KAT SAYISI | DAİRE SAYISI | ASANSÖR SAYISI   | SENSÖR SAYISI | YANGIN TÜPÜ KG/SAYI                   | YANG. DOLABI SAYISI            | ŞAFT DLP. SAY. |
|------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| A                            | 4          | 96           | 0                | 132           | 6                                     | 6                              | 0              |
| B                            | 6          | 162          | 2                | 200           | 26                                    | 35                             | 4              |
| C                            | 9          | 113          | 3                | 133           | 180                                   | 1                              | 0              |
| D                            | 7          | 171          | 2                | 225           | 35                                    | 35                             | 4              |
| OTOPARK                      | 2          | 0            | 5                | 130           | 21                                    | 21                             | 8              |
| TOPLAM                       |            | 542          | 7                | 820           | 106                                   | 98                             | 16             |
| PERSONEL SAYISI              |            |              | GÖREV YERİ       |               | ÇALIŞMA SAATLERİ                      | ELEKTRİK/MEKANİK/İNŞAI/TESİSAT |                |
| BÜTÇELENEEN                  |            | ÇALIŞAN SAY. | ORTAK MAHALLER   |               | 08:00-17:00                           | ELEKTRİK                       |                |
| 3                            |            | 4            |                  |               | 09:00-18:00                           | MEKANİK                        |                |
|                              |            |              |                  |               | 12:00-21:00                           | TEKNİK ŞEF                     |                |
|                              |            |              |                  |               | 15:00-22:00                           | ELEKTRİK                       |                |
| BAKIMI YAPILACAK EKİPMAN ADI |            |              | KURUM/KİŞİ       |               | BAKIM PERİYODU                        | BAKIM YAPILMA DURUMU           |                |
| Yürüyen merdiven             |            |              | Buga Otis        |               | Her ayın 10-15'i arası yapılmaktadır. | Yapıldı                        |                |
| Asansör                      |            |              | Buga Otis        |               | Her ayın 10-15'i arası yapılmaktadır. | Yapıldı                        |                |
| Hidrofor Grupları            |            |              | Çağdaş Teknik    |               | 3 Ayda 1 yapılmaktadır.               | Yapıldı                        |                |
| Jeneratör                    |            |              | Gensa Jeneratör  |               | 2 Ayda 1 yapılmaktadır.               | Yapıldı                        |                |
| Yangın Algılama Sistemleri   |            |              | Emtekno Elektrik |               | 3 Ayda 1 yapılmaktadır.               | Yapıldı                        |                |



- Jeneratörlerin periyodik bakımları yapılmaktadır.



- AVM dış led aydınlatma arızası tespit edilmiş, Çebi Reklam yetkilileri tarafından arızalar giderilmiştir.




- 2 otopark katı B Blok İstanbul tarafı atık su gider hattı alt yapı yenileme ve pimaş gider hattı büyütme çalışması yapılmaya devam edilmektedir.



- 2 B Blok bölgesi balçık oluşturan toplama deposu giderlerin tıkanıklıkları açılmış, içerisindeki balçıklar temizlenmiş, şamandıra ayarlaması yapılmış, pompa sökülerek kontrol edilmiş ve çekvalfin içindeki pislikler sökülerek tekrar yerine montajı yapılmıştır.



- 1. Kat WC yön tabelasının yerinden çıktığı tespit edilmiş, tekrar yerine monte edilmiştir.





- B-102 No'lu bağımsız bölüm üzeri izolasyon yapılan alanın üzerine hava şartlarından etkilenmemesi için mıcır serilmiştir.



- B-102 ve B-113 No'lu bağımsız bölümlerin su sızıntısı olduğu tespit edilen bölgelerine izolasyon yapılmıştır.



- B-109 ve B-141 No'lu bağımsız bölümlerde su sızıntısı olan bölgeler tespit edilip enjeksiyon çalışmasına başlanmıştır.




- Güven 1 noktasında bulunan telefonun arızalandığı tespit edilmiş olup müdahale edilerek arıza giderilmiştir.



- Zemin kat yanmayan arızalı aydınlatmalar tespit edilmiş, yenileri ile değiştirilmiştir.




- Servis katı Bay ve Bayan WC gösterge tabelasının yerinden çıktığı görülmüş, tekrar yerine montajı yapılmıştır.





- Pist katı çatı arasına su gelen yere silikon ile müdahale edilmiş ve çatı katının gider temizliği yapılmıştır.



- 2 otopark katı şaft arasında çıkan pis su gider pimaşı duvar kırılarak onarılmaya çalışılmış ancak müdahale edilememiştir. Manlift çağrılarak şaft arasında çalışma yapılmaya başlanmıştır.



- Karagöz Elektronik firma yetkilileri tarafından TV yayını ile ilgili keşif yapılmış, yetkili kişilere refakat edilmiştir.




- Tabelanın zaman saati kontaktör kablo bağlantısı çalışmaları yapılmıştır.



- C Blok asansör içi aydınlatma arızası tespit edilmiş, müdahale edilerek arıza giderilmiştir.



- 2 otopark katında bulunan pis su drenaj pompasının arızalı şamandrası yenisi ile değiştirilmiştir.





- 2. Kat ortak alan aydınlatmalar kontrol edilmiş, arızalı aydınlatmalar yenileri ile değiştirilmiştir.



- Yangın tahliye borusunun patlaması sebebiyle A-019 No'lu bağımsız bölümün tavanındaki zarar gören taşıyıcılar yenileri ile değiştirilmiştir.



- 3 otopark katında bulunan gider pimaşının tıkanıdığı tespit edilmiş, müdahale edilerek tekrar çalışır duruma getirilmiştir.





- Katlarda bulunan yangın tahliye koridorlarında duba montaj çalışması yapılmaya devam edilmektedir.



- Zemin katta katları gösteren levhalar diğer uyarı levhalarının görünmesine engel olduğu için sökülerek depoya kaldırılmıştır.



- 2 otopark katı çıkış rampasında bulunan yön levhasının yerinden çıktığı tespit edilmiş, tekrar yerine montajı yapılmıştır.



- Fastfood katında izolasyonu tamamlanan bölgelere harç yapılmış, beton dökülerek üstleri kapatılmıştır.



- Fastfood katı İstanbul tarafı iki adet tıkalı yağmur suyu gideri açılarak tekrar çalışır duruma getirilmiştir.




- 2. Otopark katında yerinden çıkan gider pimaşı tekrar yerine monte edilmiştir.





- Buga Otis firması tarafından asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin aylık bakımları yapılmakta, arızalar giderilmektedir.



- Yeni faaliyete geçen bağımsız bölümlerin su sayaçları takılmış, BEDAŞ yetkilileri tarafından elektrik abonelikleri aktif edilmiştir.



- WC'ler günlük olarak kontrol edilmekte, eksikler ve arızalar tespit edilerek giderilmektedir.
- TV yayını ile ilgili teknik destek isteyen bağımsız bölüm sahipleri bilgilendirilmektedir.
- Yangın dedektörleri ile ilgili teknik destek isteyen bağımsız bölüm sahipleri bilgilendirilmektedir.
- Dış çevre aydınlatma direkleri kontrol edilmekte, atan sigortalar kaldırılmaktadır.
- AVM geneli kullanım suyu için tanker ile su tedariki günlük yapılmaktadır.



### 4.GÜVENLİK FAALİYETLERİ

| CİHAZ ADI                                     | CİHAZ DURUMU |     | KONTROL                                                                                          | CİHAZIN FAALİYET DURUMU |            | AÇIKLAMA |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|
|                                               | VAR          | YOK | CİHAZIN KONTROL TARİHİ                                                                           | ÇALIŞIYOR               | ÇALIŞMIYOR | GEREKÇE  |
| SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)                   | X            |     | Düzenli olarak her gün yapılmaktadır                                                             | X                       |            |          |
| BARİYER SİSTEMİ                               |              | X   |                                                                                                  |                         |            |          |
| OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)             |              | X   |                                                                                                  |                         |            |          |
| PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)                    |              | X   |                                                                                                  |                         |            |          |
| ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI                     | X            |     | Düzenli olarak her gün yapılmaktadır                                                             | X                       |            |          |
| YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI                      | X            |     | Düzenli olarak her gün yapılmaktadır                                                             | X                       |            |          |
| TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ                  |              | X   |                                                                                                  |                         |            |          |
| SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ | X            |     | Sadece Akşam 9 dan sonra Araçla veya Yaya olarak Kartlı- Kontrollü Geçiş Sistemi sağlanmaktadır. | X                       |            |          |
| DÂHİLİ HAT SİSTEMİ (INTERKOM)                 | X            |     | Düzenli olarak her gün yapılmaktadır                                                             | X                       |            |          |

- Güvenlik/Danışma hizmetleri Orkun Güvenlik Firması tarafından 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.
- Bina içi ve çevresi 126 kameralı CCTV sistemi ile izlenmekte olup yaklaşık 29 günlük kayıt tutulmaktadır.
- Ayrıca Güvenlik Personellerine, Orkun Güvenlik firması tarafından;
  - Hizmet esnasında davranış şekilleri,
  - Görev yerlerindeki uyulması gereken kurallar,
  - Telefon ile konuşma kuralları,
  - Güvenliğin tanımı, giriş çıkış kontrolü, vardiya değişimi,
  - Kılık, kıyafet, teçhizat,
  - Fiziki güvenlik tedbirleri, ilk yardım
  - Etkili iletişim,
 Konularında belirli aralıklarla kurum içi eğitim hizmetleri verilmektedir.
- Tur sistemi ile devriye atılmakta, gerekli güvenlik raporları tutulmaktadır.
- Orkun Güvenlik Firması yetkilileri tarafından danışma personellerinin periyodik olarak denetimleri yapılmaktadır.

- AVM içinde hızlı motor kullananlar, hız yapan araçlar, bisiklet kullananlar uyarılmakta ve ilgili dükkânların yetkililerine bilgi verilmektedir.
- Bağımsız bölüm tadilatları için projeye gelen kamyonet, forklift araçlarına güvenlik devriye personelleri eşlik ederek, koordinasyonlu olarak çalışmalar yürütülmektedir.
- Tadilat yapan dükkânlar kontrol edilmekte, tadilatçıların telefon numaraları alınmaktadır.
- Güvenlik amirleri AVM genelini rutin olarak kontrol etmektedir.
- Devriye danışman personelleri AVM genelinde uygunsuz park eden araç sahiplerini uyarmaktadır.
- AVM içerisinde bulunan tüm bağımsız bölümlerin elektrik faturaları dağıtılmaktadır.
- AVM içerisinde bulunan aktif bağımsız bölümlerin su tüketim makbuzları dağıtılmaktadır.
- AVM'nin ortak alanlarında ve bağımsız bölüm önlerinde bulunan Yönetim planına aykırı bir şekilde pasta-cila, göçük düzeltme vb. gibi işlem yapanlar için sözlü ihtarlar yapılmakta ve tutanaklar tutulmaktadır.



- AVM içerisine giriş yapan esnaf ve müşterilere mobolarda görevli danışman personeller tarafından ateş ölçümü yapılmaktadır.





## 5.TEMİZLİK FAALİYETLERİ

| PERSONEL SAYISI |              | GÖREV YERİ     | ÇALIŞMA SAATLERİ | CAMCI/MAKİNACI/MEYDANCI/TEMZ. PERS. |
|-----------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| BÜTÇELENEN      | ÇALIŞAN SAY. | ORTAK MAHALLER | 08:00-17:00      | CAMCI                               |
|                 |              |                | 08:00-17:00      | MAKİNACI                            |
|                 |              |                | 08:00-17:00      | MEYDANCI                            |
|                 |              |                | 08:00-17:00      | TEMİZLİK PER.                       |
| 10              | 10           |                |                  |                                     |

| Alan                    | Cins            | İşlem                     | Her Gün | Her Hafta | Aylık |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|-------|
| Dış Alan Sert Zemin     | Taş             | Süpürme                   |         |           |       |
| Dış Alan Ekili Alan     | Bitki           | Çöp Toplama               |         |           |       |
| Dış Alan Çöp Kovaları   | Metal           | Boşaltılması              |         |           |       |
| Dış Alan Çöp Kovaları   | Metal           | Yıkama                    |         |           |       |
| Dış Alan Çöp Konteyner  | Metal           | Yıkama                    |         |           |       |
| Dış Alan Aydınlatmaları | Lambalar        | Nemli Silme               |         |           |       |
| Dış Alan Yürüme Yolları | Taş             | Yıkama                    |         |           |       |
| Teknik Hacimler         |                 | Nemli Silme Zemin         |         |           |       |
| Dış Alan Yol Kenarları  | Izgaralar       | Yıkama                    |         |           |       |
| Dış Alan Yol Kenarları  | Kameralar       | Nemli Silme               |         |           |       |
| Yangın Merdivenleri     | Brüt Beton      | Islak Paspaslama          |         |           |       |
| Çöp Toplama             |                 |                           |         |           |       |
| Asansörler              | Kabin Temizliği | Nemli Silme, Zemin Temiz. |         |           |       |
| Ortak Alan Cam Yüzeyler | Cam             | Nemli Silme               |         |           |       |

- Her gün saat 08:00 ve 17:00'de AVM genelinde çöpler toplanmaktadır.
- Her gün saat 08:00'da ofis katı ve odaların temizliği yapılmaktadır.
- 3. Kat fastfood katı tuvaletlerin temizliği yapılmakta ve kontrol edilmektedir.
- Haftada bir gün temizlik depoları temizlenip, düzenlenmektedir.
- C Blok otomat makinelerinin giremediği yerler paspas yapılarak temizlenmektedir.
- Güvenlik merkezi ve yönetim ofisi camlarının temizliği yapılmaktadır.


- Dezenfekte kimyasalları ile tüm katlar dezenfekte edilmektedir.



- Katlarda bulunan tüm WC'ler günlük olarak dezenfekte edilmektedir.




- Yürüyen merdivenlerin dezenfeksiyonu yapılmaktadır.



- Asansörlerin dezenfeksiyonu yapılmaktadır.



- Mescitlerin ve abdesthanelerin dezenfeksiyonu yapılmaktadır.




- Giriş kapılarında bulunan tüm moboların dezenfeksiyonu yapılmaktadır.





- Mescitlerin ve abdesthanelerin temizliği yapılmaktadır.





- Yürüyen merdivenlerin temizliği yapılmaktadır.



- Asansörlerin iç ve dış yüzeyleri temizliği yapılmaktadır.




- 2 ve -3 otopark katlarında muntika temizliđi yapılmaktadır.



- Yangın tahliye merdivenleri yıkaması yapılmaktadır.



- Katlarda bulunan tüm WC'lerin temizliđi yapılmaktadır.





- Fastfood katı genel mntıka temizliđi yapılmaktadır.



- Güven 1 ana giriş kapısı dıř cephe temizliđi yapılmaktadır.



- AVM zemin kat dıř cephe temizliđi yapılmaktadır.







- Katlarda bulunan yangın söndürme dolaplarının temizliği yapılmaktadır.



- İniş ve çıkış rampalarında muntika temizliği yapılmaktadır.



- 3. Kat yolların ve gri alanların yıkaması yapılmaktadır.




- 2. Kat yolların ve gri alanların yıkaması yapılmaktadır.



- 1. Kat yolların ve gri alanların yıkaması yapılmaktadır.




- AVM girişleri, Zemin kat yolların ve gri alanların yıkaması yapılmaktadır.





- Servis katı yolların ve gri alanların yıkaması yapılmaktadır.



## 6.BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ

| HİZMET SATIN ALARAK                           |                |                      | PERSONEL ÇALIŞTIRARAK |              |                           |                          | PERSONEL SAYISI |         |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
|                                               |                |                      | X                     |              |                           |                          | BÜTÇELEENEN     | ÇALIŞAN |
|                                               |                |                      |                       |              |                           |                          | 1               | 1       |
| YEŞİL ALAN M²                                 |                | AĞAÇ SAYISI          |                       |              |                           | MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI   |                 |         |
| 2.400 Metrekare                               |                | VAR OLAN             |                       | YENİ DİKİLEN |                           | VAR OLAN                 | YENİ DİKİLEN    |         |
|                                               |                | 1257 Adet Zemin Kat  | 80 Adet Fastfood      | -            | -                         | -                        | -               |         |
| TOPLAM                                        |                |                      |                       |              |                           |                          |                 |         |
| ÇİM BİÇME MAKİNE SAYISI                       | GARANTİ SÜRESİ | AYLIK YAKIT TÜKETİMİ |                       |              | ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAKIMI |                          |                 |         |
| 1                                             | YOK            | LİTRE                | BİRİM FİYAT           | TUTAR        | YAPILDI                   | YAPILMADI                | GEREKÇE         |         |
|                                               |                |                      |                       |              | X                         |                          |                 |         |
| SULAMA TEMİNİ                                 |                |                      | SULAMA TÜRÜ           |              | OTOMATİK SULAMA TÜRÜ      |                          |                 |         |
| ŞEBEKE                                        | TANKER         | SONDAJ               | ELLE                  | OTOMATİK     | DAMLA SULAMA              | OTOM. -YR. OTOM. FİSKİYE |                 |         |
|                                               | X              |                      | X                     | X            |                           | X                        |                 |         |
| AYLIK SU TÜKETİMİ                             |                |                      | SULAMA KONTROLÜ       |              |                           |                          |                 |         |
| KULLANILAN SU MİKTARI                         | BİRİM FİYAT    | TUTAR                | YAPILIYOR             | YAPILMIYOR   | GEREKÇESİ                 |                          |                 |         |
| 20                                            | 11,80 TL       | 236,00 TL            | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| HİZMET KONUSU                                 |                |                      | YAPILDI               | YAPILMAKTA   | YAPILMADI                 | GEREKÇE                  |                 |         |
| DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI                    |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| YEŞİL ALANLARIN YABANI OTLARDAN TEMİZLENMESİ  |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI   |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI                       |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI                     |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI                    |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |

- Çimlerin budaması yapılmaktadır.



- Peyzaj bitkilerin budaması yapılmaktadır.



- Fastfood katında bulunan saksı bitkiler budanmakta ve sulama yapılmaktadır.





- Bitkilerin üstlerinde biriken çöpler temizlenmektedir.



- Güven 1 ile Güven 4 arası peyzaj bitkilerin budaması yapılmaktadır.



- Peyzaj bitkilerin ve çimlerin diplerinde yeşeren yabancı otlar temizlenmektedir.

