


PROJE ADI	VETRO CITY
KONU ve TARİH	2021 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

1. PROJE TANITIMI, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1992. Sokak, 1239 ada, 16. parsel olarak kayıtlı üzerinde kurulu tek bir toplu yapı niteliğinde inşa edilmiş Vetro City Residence olarak adlandırılan toplam 256 adet bağımsız bölümden oluşan yapılanmanın,

Site Yönetimi Organizasyon Şeması;



	ADET	DOLU	BOŞ	DOLU %	BOŞ %
DAİRE	245	242	3	99	1
DÜKKAN	11	11	0	100	0
TOPLAM	256	253	3	99	1

Kiracı Daire	185	245
Mülk Sahibi Daire	60	
Kiracı Dükkan	11	11

2.İDARİ FAALİYETLER

SMS/MAİL GÖNDERİM DURUMU					
S.NO	DUYURU KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN	ULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM
1	2020 Haziran Aidatı	01.06.2021	256		
2	Bakiye Borç Bildirimi	01.06.2021	256		
2	İski ve İgdaş Fatura Paylaşımları	05.06.2021	256		
3	Bakiye Borç Bildirimi	12.06.2021	256		
4	Soğutma Sistemi Açılış Kontrolleri	19.06.2021	256		
5	Dış Cephe Cam Temizliği	21.06.2021	256		
İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU					
S.NO	DUYURU KONUSU	ASILMA TARİHİ	KALD.TARİHİ		
1	2020 Haziran Aidatı	01.06.2021	19.06.2021		
2	İski ve İgdaş Fatura Paylaşımları	01.06.2021	19.06.2021		
3	Soğutma Sistemi Açılış Kontrolleri	19.06.2021	30.06.2021		
4	Dış Cephe Cam Temizliği	21.06.2021	30.06.2021		
KONU	YAPILDI	YAPILMADI	GEREKÇE VE ÇÖZÜM		
AYLIK FAALİYET RAPORUNUN WEB SİTESİNE GİRİLMESİ	X				
TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ	X				
TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜM ULAŞTIRILMASI	X				
DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ	X				
ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	X				

- Esenyurt Belediyesi'nden binamız için numarataj sorgu raporu teslim alınmış ve Vergi Dairesi güncel adres değişikliği gerçekleştirilmiştir.
- Yeni dönem ortak alan sigorta poliçesinin yenilenmesi hususunda fiyat teklif süreci tamamlanmış ve ortak alan sigorta poliçemiz yenilenmiştir.
- Borç bakiyesi bulunan malik ve kiracılara, Apsiyon muhasebe programı üzerinden düzenli olarak toplu e-posta gönderilmekte ve tahsilat noktasında görüşmeler gerçekleştirilmektedir.
- Aidat tahsilat planlaması kapsamında gereği üzerine yeni yasal takip dosyaları açılmaktadır.
- Yeni dönem süzme sayaç fatura paylaşımları gerçekleştirilmiş ve fatura bedelleri ilgili daire sakinlerimize tebliğ edilmiştir.
- A lobide biriken daire sakini posta evrakları ilgili daire sakinlerimize elden teslim edilmektedir.
- Tüm ödenen aidatlar, fatura ve fişler günlük olarak Apsiyon muhasebe programına işlenmektedir.
- Faturalarımızın ödemeleri oluşturulan planlama dahilinde gerçekleşmektedir.
- Yeni malik ve kiracıların firma ünvan etiketleri kat yerleşim planına yapıştırılmaktadır.
- Daire sakinlerimizin ogs etiketi ve turnike kartı talepleri karşılanmaktadır.

- Binamıza yeni taşınacak daire sakinlerimizden, taşınma öncesinde gerekli olan bilgi ve belgeler dahilinde kayıt formları tanzim edilmektedir. Kiracı/Malik dosyaları oluşturulduktan sonra taşınma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Dönemsel daire sakini bilgilendirme duyuruları hazırlanmakta, duyuru panolarına asılmaktadır.

3.TEKNIK & İNŞAİ FAALİYETLER

BLOK ADI	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	ASANSÖR SAYISI	SENSÖR SAYISI	YANGIN TÜPÜ KG/SAYI	YANG.DOLABI SAYISI	ŞAFT DLP.SAY.
	13	14	6	12	6 /4	4	1
	12	14	6	12	6 /4	4	2
	11	17	6	13	6 /4	44	2
	10	17	6	14	6 /4	4	2
	9	17	6	14	6 /4	4	2
	8	17	6	15	6 /4	4	2
	7	4	6	-	6/1	4	2
	6	22	6	19	6/5	6	2
	5	25	6	16	6/6	6	2
	4	24	6	21	6/6	6	2
	3	25	6	19	6/6	6	2
	2	33	6	19	6/6	6	2
	1	27	6	19	6/6	6	2
	LOBİ	0	6	4	6/1	0	0
	-1	0	6	24	6/2	3	0
	-2	0	6	42	6/4	4	0
	-3	0	6	41	6/4	4	0
	-4	0	6	43	6/4	4	0
TOPLAM	18	256	6	347	74	79	25
PERSONEL SAYISI		GÖREV YERİ		ÇALIŞMA SAATLERİ		ELEKTRİK/MEKANİK/İNŞAİ/TESİSAT	
BÜTÇELENEEN		ÇALIŞAN SAY.		ORTAK MAHALLER		ELEKTRİK MEKANİK	
2		2					
				08:00-17:00 10:00-19:00			


- Frekans Enerji yetkili personelleri tarafınca bağımsız bölümlerde okuma hatası veren süzme sayaçların teknik kontrolleri sağlanmıştır.



- Otopark giriş bariyerinin periyodik kontrolleri gerçekleştirilmiştir.



- Açık ve kapalı otopark alanındaki demir delinatörlerin hasar kontrolleri gerçekleştirilmiştir.



- CK Elektrik yetkili personelleri tarafınca periyodik trafo kontrolleri gerçekleştirilmiştir.




- 7. katta bulunan Vetro City ışıklı tabelamızın elektrik kısa devre sonucu yanan V harfi yenisi ile değiştirilmiştir.



- Açık otopark alanı zeminindeki kullanım dışı vidalar kazaya sebebiyet vermemek amacı ile sökülmüştür.
- A Blok 1. kat ana merdiven giriş kapısının yerinden çıkan kapı kolu yerine monte edilmiştir.
- Güvenlik mobosu kapı kilit mekanizması yenisi ile değiştirilmiştir.
- Ortak alan boya ihtiyacı kapsamında devam eden fiyat teklif sürecinde gelen boya ustaları ile yerinde incelemeler yapılmıştır.
- Asansör içlerindeki bağımsız bölüm-kat numara göstergelerinin hasar kontrolleri gerçekleştirilmiştir.
- Periyodik ogs-turnike sistemi yazılım kontrolleri gerçekleştirilmiştir.
- Hidrofor Sistemi periyodik kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
- Turnike- ogs yazılımının ip arzısı giderilmiştir.
- Gereği üzerine Chiller Soğutma Sistemine 6 tüp gaz şarjı gerçekleştirilmiştir.



- A ve B Blok giriş fotoselli kapısının mekanik aksan arızası giderilmiş ve periyodik bakımı gerçekleştirilmiştir.



- Chiller Soğutma sistemi periyodik kontrolleri gerçekleştirilmiştir.



- Bina geneli aydınlatma hasar kontrolleri gerçekleştirilmiş ve gerekli teknik müdahalede bulunulmuştur.



- Bina geneli acil çıkış uyarı levhalarının hasar kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
- Personel kullanımında olan arızalı hava soğutucunun tamiri gerçekleştirilmiştir.
- Güvenlik mobosu dahili hat kablo arızası giderilmiştir.
- B Blok sol asansör kat gösterge panel led arızası giderilmiştir.
- A Blok yük asansörü patlayan cam sigortası yenisi ile değiştirilmiştir.
- Bağımsız bölümlerin fancoil yaz modu ayarı gerçekleştirilmiştir.
- Bina geneli süpürgeliklerin hasar kontrolleri gerçekleştirilmiştir.
- B Blok yük asansörünün arızaya geçmesi üzerine kontroller sağlanmış ve asansör aktif hale getirilmiştir.
- Asansörlerin periyodik bakım faaliyeti gerçekleştirilmektedir.
- Bağımsız bölüm sakinlerimizden gelen teknik servis talepleri karşılanmaktadır.
- CK Elektrik yetkili personelleri tarafınca gerçekleşen elektrik açma-kapatma işlemlerinde teknik eşlik sağlanmıştır.



- İgdaş yetkili personelleri tarafınca gerçekleşen doğalgaz sayacı okuma işlemlerinde teknik eşlik sağlanmıştır.
- İski yetkili personelleri tarafınca gerçekleşen su sayacı okuma işlemlerinde teknik eşlik sağlanmıştır.

- Superonline ve Telekom internet bağlantı işlemlerinde yetkili personele teknik eşlik sağlanmıştır.



4.GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	CİHAZ DURUMU		KONTROL	CİHAZIN FAALİYET DURUMU		AÇIKLAMA
	VAR	YOK	CİHAZIN KONTROL TARİHİ	ÇALIŞIYOR	ÇALIŞMIYOR	GEREKÇE
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)	X			X		
BARİYER SİSTEMİ	X			X		
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)	X			X		
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)		X				
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X			X		
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI	X			X		
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ	X			X		
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	X			X		
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X			X		

Güvenlik hizmetleri Orkun Güvenlik firması tarafından toplam 6 (altı) kişilik kadro ile 24 saat esasına göre gündüz 2 (iki) kişi, gece 2 (iki) kişi olacak şekilde sağlanmaktadır. 2 (iki) lobi danışma personeli ile toplam 8 (sekiz) personel ile Güvenlik-Gözetim hizmeti verilmektedir.

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda güvenlik hizmeti uygulamaları yapılmaktadır.


- Eşya taşımaları bizzat güvenlik görevlileri ve güvenlik personeli tarafından takip edilmekte ve taşıma işlemlerinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.
- Periyodik gece proje denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
- Belirli aralıklarla personellere kurum içi eğitim hizmetleri verilmektedir.

5.TEMİZLİK FAALİYETLERİ

PERSONEL SAYISI		GÖREV YERİ	ÇALIŞMA SAATLERİ	CAMCI/MAKİNACI/MEYDANCI/TEMZ.PERS.
BÜTÇELENEEN	ÇALIŞAN SAY.	ORTAK MAHALLER	08:00-17:00	TEMİZLİK PERSONELİ
2	2		08:00-17:00	TEMİZLİK PERSONELİ

ALAN	CİNS	İŞLEM	Her Gün	Her Hafta	Aylık
Dış Alan Sert Zemin	Taş	Süpürme			
Dış Alan Ekili Alan	Bitki	Çöp Toplama			
Dış Alan Çöp Kovaları	Metal	Boşaltılması			
Dış Alan Çöp Kovaları	Metal	Yıkama			
Dış Alan Çöp Konteyner	Metal	Yıkama			
Dış Alan Aydınlatmaları	Lambalar	Nemli Silme			
Dış Alan Yürüme Yolları	Taş	Yıkama			
Dış Alan Oturma Bankları	Ahşap	Nemli Silme			
Teknik Hacimler		Nemli Silme Zemin			
Dış Alan Yol Kenarları	Izgaralar	Yıkama			
Dış Alan Yol Kenarları	Kameralar	Nemli Silme			
Kat Holleri	Seramik	Islak Paspaslama			
Yangın Merdivenleri	Brüt Beton	Islak Paspaslama			
Servis Merdivenleri	Seramik	Islak Paspaslama			
Çöp Toplama					
Asansörler	Kabin Temizliği	Nemli Silme, Zemin Temiz			
Ortak Alan Cam Yüzeyler	Cam	Nemli Silme			

- Aylık temizlik planlaması kapsamında temizlik hizmeti yürütülmektedir.



- Binamızın periyodik dış cephe cam temizliği faaliyeti gerçekleştirilmiştir.



- Dış cephe cam temizliğinin tamamlanmasına müteakip bağımsız bölümlerde detaylı kontroller sağlanmıştır.
- Esenyurt Belediyesi geri dönüşüm ekibi ile planlı görüşmeler gerçekleştirilmiş ve geri dönüşüm kutuları hakkında planlama yapılmıştır.



- Açık otopark alanındaki yabancı otlar temizlenmekte ve ilaçlama yapılmaktadır.



- Ortak alan duvarlarındaki lekeler silinmiştir.



- Kapalı otopark katlarındaki mazgal temizliği gerçekleştirilmiştir.



- Asansör kabin içlerindeki el dezenfektan kutularının dolum kontrolleri sağlanmaktadır.
- Periyodik pest kontrol faaliyeti gerçekleştirilmektedir.
- Dezenfektan madde ile günlük bina geneli ilaçlama faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

