


|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| PROJE ADI     | AUTOPIA ANA YAPI YÖNETİMİ           |
| KONU VE TARİH | 2021 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU |

### 1.PROJE TANITIMI, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, No:1 üzerinde inşa edilmiş Autopia olarak adlandırılan toplam 542 adet bağımsız bölümden oluşan yapılanmanın,

#### Site Yönetimi Organizasyon Şeması;



| 542 BAĞIMSIZ BÖLÜM         | ADET | DOLU | BOŞ | DOLU % | BOŞ % |
|----------------------------|------|------|-----|--------|-------|
| Mülk Sahibi Bağımsız Bölüm | 217  | 41   | 176 | 8%     | 0%    |
| Kiracı Bağımsız Bölüm      | 325  | 325  | 0   | 60%    | 0%    |
| TOPLAM                     | 542  | 366  | 176 | 68%    | 32%   |

**2.İDARİ FAALİYETLER**


| SMS/E-MAIL GÖNDERİM DURUMU |                      |            |        |           |                             |
|----------------------------|----------------------|------------|--------|-----------|-----------------------------|
| S.NO                       | DUYURU KONUSU        | TARİH      | ULAŞAN | ULAŞMAYAN | ULAŞMAMASI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM |
| 1                          | AİDAT TAHAKKUKU      | 01.11.2021 | 409    | 5         | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 2                          | BAKİYE BİLGİLENDİRME | 05.11.2021 | 316    | 4         | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 3                          | BAKİYE BİLGİLENDİRME | 08.11.2021 | 291    | 4         | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 4                          | BAKİYE BİLGİLENDİRME | 10.11.2021 | 253    | 4         | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 5                          | AİDAT HATIRLATMA     | 11.11.2021 | 215    | 4         | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 6                          | AİDAT HATIRLATMA     | 17.11.2021 | 196    | 4         | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 7                          | AİDAT HATIRLATMA     | 22.11.2021 | 183    | 4         | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |
| 8                          | AİDAT HATIRLATMA     | 29.11.2021 | 132    | 4         | GÜNCELLEME YAPILMAKTADIR.   |

| S.NO | DUYURU KONUSU                | ASILMA TARİHİ | KALD. TARİHİ |
|------|------------------------------|---------------|--------------|
| 1    | 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ | 09.11.2021    | 11.11.2021   |
| 2    | 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ    | 23.11.2021    | 25.11.2021   |

| KONU                                                            | YAPILDI | YAPILMADI | GEREKÇE VE ÇÖZÜM |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|
| AYLIK FAALİYET RAPORUNU WEB SİTESİNE GİRİLMESİ                  | X       |           |                  |
| TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ        | X       |           |                  |
| TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜM ULAŞTIRILMASI | X       |           |                  |
| DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ                   | X       |           |                  |
| ÖNERİ VE ŞİKÂyetLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ                         | X       |           |                  |

- Maliklerden gerekli bilgi ve belgeler tanzim edilerek dosyalarına kaldırılmaktadır.
- Mail, SMS, telefon aranması ile sakinlerimizin borç bakiyeleri bildirimleri yapılmaktadır.
- Bağımsız bölümlerin su tüketimleri makbuzu oluşturulmakta ve tahakkuk edilmektedir.
- Tadilata başlayan bağımsız bölüm yetkililerine "İnşaat Dekorasyon Talimat Formu" doldurulmaktadır.
- Teknik, temizlik malzemeleri için piyasa araştırılması yapılmakta ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.
- Günlük personel kadrosu Yönetim Kurulu Üyemiz ile paylaşılmaktadır.

- 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle panolara duyuru asılmıştır.



### 3.TEKNIK & İNŞAİ FAALİYETLER

| BLOK ADI                     | KAT SAYISI | DAİRE SAYISI | ASANSÖR SAYISI   | SENSÖR SAYISI | YANGIN TÜPÜ KG/SAYI                   | YANG. DOLABI SAYISI             | ŞAFT DLP. SAY. |
|------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| A                            | 4          | 96           | 0                | 132           | 6                                     | 6                               | 0              |
| B                            | 6          | 162          | 2                | 200           | 26                                    | 35                              | 4              |
| C                            | 9          | 113          | 3                | 133           | 180                                   | 1                               | 0              |
| D                            | 7          | 171          | 2                | 225           | 35                                    | 35                              | 4              |
| OTOPARK                      | 2          | 0            | 5                | 130           | 21                                    | 21                              | 8              |
| TOPLAM                       |            | 542          | 7                | 820           | 106                                   | 98                              | 16             |
| PERSONEL SAYISI              |            |              | GÖREV YERİ       |               | ÇALIŞMA SAATLERİ                      | ELEKTRİK/MEKANİK/İNŞAI/TESİ SAT |                |
| BÜTÇELENEEN                  |            | ÇALIŞAN SAY. | ORTAK MAHALLER   |               | 08:00-17:00                           | ELEKTRİK                        |                |
| 3                            |            | 3            |                  |               | 09:00-18:00                           | MEKANİK                         |                |
|                              |            |              |                  |               | 12:00-21:00                           | TEKNİK ŞEF                      |                |
|                              |            |              |                  |               | 09:00-17:00                           | STAJYER                         |                |
| BAKIMI YAPILACAK EKİPMAN ADI |            |              | KURUM/KİŞİ       |               | BAKIM PERİYODU                        | BAKIM YAPILMA DURUMU            |                |
| Yürüyen merdiven             |            |              | Buga Otis        |               | Her ayın 10-15'i arası yapılmaktadır. | Yapıldı                         |                |
| Asansör                      |            |              | Buga Otis        |               | Her ayın 10-15'i arası yapılmaktadır. | Yapıldı                         |                |
| Hidrofor Grupları            |            |              | Çağdaş Teknik    |               | 3 Ayda 1 yapılmaktadır.               | Yapıldı                         |                |
| Jeneratör                    |            |              | Gensa Jeneratör  |               | 2 Ayda 1 yapılmaktadır.               | Yapıldı                         |                |
| Yangın Algılama Sistemleri   |            |              | Emtekno Elektrik |               | 3 Ayda 1 yapılmaktadır.               | Yapıldı                         |                |


- Elektriklerin gitmesi sonucu jeneratörler devreye girmiş, tekrar şehir elektriğinin gelmesiyle ortak alana enerjinin iletilmediği görülmüştür. Hücre odasında ortak alana müdahale edilerek enerjinin ortak alana ulaşması sağlanmıştır.



- Gensa Mühendislik tarafından arıza tespit için gelinmiş, jeneratör 1 ve 3'ün arızalı şamandıraları tamirat için sökülüp alınmıştır. Arızalı cam sigorta ise yenisi ile değiştirilerek test edilmiştir. Test sonucu herhangi bir soruna rastlanmamıştır.




- Şiddetli fırtınanın tahrip ettiği, kırılmış ve yerinden çıkmış olan fastfood havalandırma camları sökülmüş, diğer camlara ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için halatla geçici önlem alınmıştır.



- Sağanak yağış sebebi ile Su alan bağımsız bölümlerin su aldığı bölgeler tespit edilmiş, bölgelere izolasyon yapılmış ardından üst kısmına mıcır serilerek alanın su alması engellenmiştir. İzolasyon yapılamayan bölgelere ise enjeksiyon yapılarak su sızıntıları önlenmiştir.




- Mevsim değışikliđi nedeniyle hava kararma ve aydınlanma saatleri farklılık gösterdiğinden dolayı akşam dış aydınlatma başlangıç saati ilk olarak 18:00 ve daha sonra 17:45 olarak ayarlanmış, sabah kapanma saati ise 07:30 olarak değıştirilmiştir.



- Yenilenen zemin kat ve 1. katta bulunan kadın ve erkek tuvaletlerinin tadilat çalışması için çıkarılan prizler tekrar yerine takılmış, buat kapakları silikonlanarak yapıştırılmıştır. Eski sabunluk ve peçetelikler çıkartılarak yenilerinin montajı yapılmıştır. Tuvaletlerin lavabo bataryası ve muslukları da yenilenerek çalışma tamamlanmıştır.




- Şiddetli fırtına nedeniyle yerinden çıkan yön tabelası ve pimaş tekrar yerine takılmıştır.



- Zemin kat ve 1. katta bulunan kadın ve erkek tuvaletlerine fayans yapılmış, duvarların açığa kalan kısımları ise boyanmıştır.



- Zemin kat ve 1. katta bulunan kadın ve erkek tuvaletlerinde tespit edilen aydınlatma arızaları yeni kablo çekilerek giderilmiştir.



- Yerinden çıkan bay-bayan WC yön tabelası tekrar yerine takılmıştır.



- Yağmur ve şiddetli fırtınadan dolayı giderlerde tıkanma olup olmadığı kontrol edilmiş, tıkanmış olan giderler açılmıştır.



- Dış çevreye trafiği engelleyen araçların parkını ortadan kaldırmak için duba çalışması yapılmış, AVM içinde bulunan vuruk dubalar düzeltilmiştir.



- Otis tarafından yürüyen merdiven ve asansör arızaları giderilmiş, bakımları yapılmıştır.



- -2 ve -3. katta bulunan artezyen kuyu pompaları, foseptik deposu, yangın pompası ve hidrofor pompaları rutin kontrolleri yapılmış ve herhangi bir soruna rastlanmamıştır.



- Çağrı Elektrik periyodik kontrol için gelmiş, trafo ve kompanze kontrolü yapılmıştır.



- Bedař tarafından trafoda r le deęiřiklięi yapılmıřtır.




- Aydınlatma arızası olan asans rlerin arızaları giderilmiřtir.



- Servis katı, zemin kat, 1-2-3-4. katlar, y netim katı, iniř ve  ıkıř rampaları olmak  zere AVM'nin t m aydınlatma sorunları giderilmiřtir.



- Teras katta kasis çalışması yapılmıştır.



- G4 kapı rayı sağlamlaştırılmıştır.



- Kırık panolar yenilenmiş, eksik bölgelere ise panolar takılmıştır.



- Arızalanan sarmal kapının arızası giderilerek tekrar çalışır duruma getirilmiştir.



- Tuvaletler günlük olarak kontrol edilmekte, eksikler ve arızalar tespit edilerek giderilmektedir.
- TV yayını ile ilgili teknik destek isteyen bağımsız bölüm sahipleri bilgilendirilmektedir.
- Yangın dedektörleri ile ilgili teknik destek isteyen bağımsız bölüm sahipleri bilgilendirilmektedir.
- Dış çevre aydınlatma direkleri kontrol edilmiş, atan sigortalar kaldırılmıştır.
- AVM geneli kullanım suyu için tanker ile su tedarîği günlük yapılmaktadır.



### 4.GÜVENLİK FAALİYETLERİ

| CİHAZ ADI                                     | CİHAZ DURUMU |     | KONTROL                                                                                          | CİHAZIN FAALİYET DURUMU |            | AÇIKLAMA |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|
|                                               | VAR          | YOK | CİHAZIN KONTROL TARİHİ                                                                           | ÇALIŞIYOR               | ÇALIŞMIYOR | GEREKÇE  |
| SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)                   | X            |     | Düzenli olarak her gün yapılmaktadır                                                             | X                       |            |          |
| BARİYER SİSTEMİ                               |              | X   |                                                                                                  |                         |            |          |
| OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)             |              | X   |                                                                                                  |                         |            |          |
| PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)                    |              | X   |                                                                                                  |                         |            |          |
| ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI                     | X            |     | Düzenli olarak her gün yapılmaktadır                                                             | X                       |            |          |
| YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI                      | X            |     | Düzenli olarak her gün yapılmaktadır                                                             | X                       |            |          |
| TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ                  |              | X   |                                                                                                  |                         |            |          |
| SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ | X            |     | Sadece Akşam 9 dan sonra Araçla veya Yaya olarak Kartlı- Kontrollü Geçiş Sistemi sağlanmaktadır. | X                       |            |          |
| DÂHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)                  | X            |     | Düzenli olarak her gün yapılmaktadır                                                             | X                       |            |          |

- Güvenlik/Danışma hizmetleri Orkun Güvenlik Firması tarafından 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.
- Bina içi ve çevresi 126 kameralı CCTV sistemi ile izlenmekte olup yaklaşık 29 günlük kayıt tutulmaktadır.
- Ayrıca Güvenlik Personellerine, Orkun Güvenlik firması tarafından;
  - a. Hizmet esnasında davranış şekilleri,
  - b. Görev yerlerindeki uyulması gereken kurallar,
  - c. Telefon ile konuşma kuralları,
  - d. Güvenliğin tanımı, giriş çıkış kontrolü, vardiya değişimi,
  - e. Kılık, kıyafet, teçhizat,
  - f. Fiziki güvenlik tedbirleri, ilk yardım
  - g. Etkili iletişim,

Konularında belirli aralıklarla kurum içi eğitim hizmetleri verilmektedir.

- Tur sistemi ile devriye atılmakta, gerekli güvenlik raporları tutulmaktadır.
- Orkun Güvenlik Firması yetkilileri tarafından danışma personellerinin periyodik olarak denetimleri yapılmaktadır.
- AVM içinde hızlı motor kullananlar, hız yapan araçlar, bisiklet kullananlar uyarılmakta ve ilgili dükkânların yetkililerine bilgi verilmektedir.
- Bağımsız bölüm tadilatları için projeye gelen kamyonet, forklift araçlarına güvenlik devriye personelleri eşlik ederek, koordinasyonlu olarak çalışmalar yürütülmektedir.
- Tadilat yapan dükkânlar kontrol edilmekte, tadilatçıların telefon numaraları alınmaktadır.
- Güvenlik amirleri AVM genelini rutin olarak kontrol etmektedir.
- Devriye danışman personelleri AVM genelinde uygunsuz park eden araç sahiplerini uyarmaktadır.
- AVM içerisinde bulunan tüm bağımsız bölümlerin elektrik faturaları dağıtılmaktadır.
- AVM içerisinde bulunan aktif bağımsız bölümlerin su tüketim makbuzları dağıtılmaktadır.
- AVM'nin ortak alanlarında ve bağımsız bölüm önlerinde bulunan Yönetim planına aykırı bir şekilde pasta-cila, göçük düzeltme vb. gibi işlem yapanlar için sözlü ihtarlar yapılmakta ve tutanaklar tutulmaktadır.
- AVM içersine giriş yapan esnaf ve müşterilere mobolarda görevli danışman personeller tarafından ateş ölçümü yapılmaktadır.





## 5.TEMİZLİK FAALİYETLERİ

| PERSONEL SAYISI |              | GÖREV YERİ     | ÇALIŞMA SAATLERİ | CAMCI/MAKİNACI/MEYDANCI/TEMZ. PERS. |
|-----------------|--------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| BÜTÇELENEEN     | ÇALIŞAN SAY. | ORTAK MAHALLER | 08:00-17:00      | CAMCI                               |
| 10              | 10           |                | 08:00-17:00      | MAKİNACI                            |
|                 |              |                | 08:00-17:00      | MEYDANCI                            |
|                 |              |                | 08:00-17:00      | TEMİZLİK PER.                       |

| Alan                    | Cins            | İşlem                     | Her Gün | Her Hafta | Aylık |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|-------|
| Dış Alan Sert Zemin     | Taş             | Süpürme                   |         |           |       |
| Dış Alan Ekili Alan     | Bitki           | Çöp Toplama               |         |           |       |
| Dış Alan Çöp Kovaları   | Metal           | Boşaltılması              |         |           |       |
| Dış Alan Çöp Kovaları   | Metal           | Yıkama                    |         |           |       |
| Dış Alan Çöp Konteyner  | Metal           | Yıkama                    |         |           |       |
| Dış Alan Aydınlatmaları | Lambalar        | Nemli Silme               |         |           |       |
| Dış Alan Yürüme Yolları | Taş             | Yıkama                    |         |           |       |
| Teknik Hacimler         |                 | Nemli Silme Zemin         |         |           |       |
| Dış Alan Yol Kenarları  | Izgaralar       | Yıkama                    |         |           |       |
| Dış Alan Yol Kenarları  | Kameralar       | Nemli Silme               |         |           |       |
| Yangın Merdivenleri     | Brüt Beton      | Islak Paspaslama          |         |           |       |
| Çöp Toplama             |                 |                           |         |           |       |
| Asansörler              | Kabin Temizliği | Nemli Silme, Zemin Temiz. |         |           |       |
| Ortak Alan Cam Yüzeyler | Cam             | Nemli Silme               |         |           |       |

- Her gün saat 08:00 ve 17:00'de AVM genelinde çöpler toplanmaktadır.
- Her gün saat 08:00'da ofis katı ve odaların temizliği yapılmaktadır.
- 3. Kat fastfood katı tuvaletlerin temizliği yapılmakta ve kontrol edilmektedir.
- Haftada bir gün temizlik depoları temizlenip, düzenlenmektedir.
- C Blok otomat makinelerinin giremediği yerler paspas yapılarak temizlenmektedir.
- Güvenlik merkezi ve yönetim ofisi camlarının temizliği yapılmaktadır.


- Dezenfekte kimyasalları ile tüm katlar dezenfekte edilmektedir.



- Katlarda bulunan tüm tuvaletler günlük olarak dezenfekte edilmektedir.




- Yürüyen merdivenlerin dezenfektasyonu yapılmaktadır.



- AVM Genelinde bulunan tüm asansörlerin dezenfeksiyonu yapılmaktadır.




- Mescitlerin ve abdesthanelerin dezenfeksiyonu yapılmaktadır.



- Giriş kapılarında bulunan tüm moboların dezenfeksiyonu yapılmaktadır.




- Mescitlerin ve abdesthanelerin temizliği yapılmaktadır.



- 2 Otopark katında bulunan Mescidin halıları yıkanmıştır.




- Yürüyen merdivenlerin temizliği yapılmaktadır.



- Asansörlerin iç ve dış yüzeyleri temizliği yapılmaktadır.



- Katlarda bulunan tüm tuvaletlerin temizliği yapılmaktadır.





- Dış cephe genel mıntika temizliği yapılmaktadır.





- 4. kat genel mıntıka temizliđi yapılmıřtır.




- Fastfood katı genel mıntıka temizliđi yapılmıřtır.





- -2 ve -3. kat otoparkların genel mıntıka temizliđi yapılmıřtır.





- 3. Kat yolların ve gri alanların yıkaması yapılmıştır.





- 2. Kat yolların ve gri alanların yıkaması yapılmıştır.




- 1. Kat yolların ve gri alanların yıkaması yapılmıştır.



- AVM girişleri, zemin kat yolların ve gri alanların yıkaması yapılmıştır.



- Servis katı yolların ve gri alanların yıkaması yapılmıştır.



## 6.BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ

| HİZMET SATIN ALARAK                           |                |                      | PERSONEL ÇALIŞTIRARAK |              |                           |                          | PERSONEL SAYISI |         |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
|                                               |                |                      | X                     |              |                           |                          | BÜTÇELENEEN     | ÇALIŞAN |
|                                               |                |                      |                       |              |                           |                          | 1               | 1       |
| YEŞİL ALAN M²                                 |                | AĞAÇ SAYISI          |                       |              |                           | MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI   |                 |         |
| 2.400 Metrekare                               |                | VAR OLAN             |                       | YENİ DİKİLEN |                           | VAR OLAN                 | YENİ DİKİLEN    |         |
|                                               |                | 1257 Adet Zemin Kat  | 80 Adet Fastfood      | -            | -                         | -                        | -               |         |
| TOPLAM                                        |                |                      |                       |              |                           |                          |                 |         |
| ÇİM BİÇME MAKİNE SAYISI                       | GARANTİ SÜRESİ | AYLIK YAKIT TÜKETİMİ |                       |              | ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAKIMI |                          |                 |         |
| 1                                             | YOK            | LİTRE                | BİRİM FİYAT           | TUTAR        | YAPILDI                   | YAPILMADI                | GEREKÇE         |         |
|                                               |                |                      |                       |              | X                         |                          |                 |         |
| SULAMA TEMİNİ                                 |                |                      | SULAMA TÜRÜ           |              | OTOMATİK SULAMA TÜRÜ      |                          |                 |         |
| ŞEBEKE                                        | TANKER         | SONDAJ               | ELLE                  | OTOMATİK     | DAMLA SULAMA              | OTOM. -YR. OTOM. FİSKİYE |                 |         |
|                                               | X              |                      | X                     | X            |                           | X                        |                 |         |
| AYLIK SU TÜKETİMİ                             |                |                      | SULAMA KONTROLÜ       |              |                           |                          |                 |         |
| KULLANILAN SU MİKTARI                         | BİRİM FİYAT    | TUTAR                | YAPILIYOR             | YAPILMIYOR   | GEREKÇESİ                 |                          |                 |         |
| 400                                           | 11,80 TL       | 472,00 TL            | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| HİZMET KONUSU                                 |                |                      | YAPILDI               | YAPILMAKTA   | YAPILMADI                 | GEREKÇE                  |                 |         |
| DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI                    |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| YEŞİL ALANLARIN YABANI OTLARDAN TEMİZLENMESİ  |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI   |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI                       |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI                     |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |
| ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI                    |                |                      | X                     |              |                           |                          |                 |         |

- AVM genelinde bulunan çimler biçilmektedir.




- AVM bahçesinde bulunan ağaç ve çimlerin sulaması yapılmaktadır.



- Peyzaj bitkilerin budaması yapılmaktadır.



- Fastfood katında bulunan saksı bitkiler budanmakta ve sulama yapılmaktadır.



- Bitkilerin üstlerinde biriken çöpler temizlenmektedir.



- Peyzaj bitkilerin ve çimlerin diplerinde yeşeren yabancı otlar temizlenmektedir.

