



GINZA LAVİNYA PARK

FAALİYET RAPORU

HAZİRAN 2022

ORKUN
ŞİRKETLER GRUBU

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik

İÇİNDEKİLER

1. PROJE TANITIMI
2. SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI
3. İDARİ FAALİYETLER
4. TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER
5. GÜVENLİK FAALİYETLERİ
6. TEMİZLİK FAALİYETLERİ
7. BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik

PROJE TANITIMI

Ginza Lavinya Park; İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Barış Mahallesi'nde bulunan 499 bağımsız bölüme sahip site projesidir. 499 bağımsız bölümünün 287'si konut, 211'i ise dükkândan oluşmaktadır.

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul

	ADET	DOLU	BOŞ	DOLU %	BOŞ %
DAİRE	286				
DÜKKAN	213				
TOPLAM	499				

KİRACI (KONUT)	146
MÜLK SAHİBİ (KONUT)	140
KİRACI (DÜKKAN)	27

SİTE YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM KURULU

ORKUN GRUP

PROJE YÖNETİCİSİ

MUHASEBE/
HALKLA İLİŞKİLER

(1)

ÖZEL GÜVENLİK
PERSONELİ

(12)

TEMİZLİK
PERSONELİ

(6)

TEKNİK
PERSONELİ

(2)

LOBİ PERSONELİ

(1)

İDARİ FAALİYETLER

SMS/MAİL GÖNDERİM DURUMU				
NO	KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN
1	HİDRAFOR GENEL SU KESİNTİSİ	1107.2022		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				


İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU			
NO	KONUSU	ASILMA TARİHİ	KALDIRILMA TARİHİ
1	KURBAN BAYRAMI	09.07.2022	24.07.2022
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

YÖNETİM FAALİYETLERİ

NO	KONUSU	YAPILDI	YAPILMADI
1	AYLIK FAALİYET RAPORUNUN WEB SİTESİNE YÜKLENMESİ	✓	
2	TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ	✓	
3	TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜME ULAŞTIRILMASI	✓	
4	DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ	✓	
5	ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	✓	
6			

- Site geneli ilaçlama faaliyetleri düzenli olarak devam etmektedir.
- Binamıza yeni taşınacak daire sakinlerimizden, taşınma öncesinde gerekli olan bilgi ve belgeler dahilinde kayıt formları tanzim edilmektedir. Kiracı/Malik dosyaları oluşturulduktan sonra taşınma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Dönemsel daire sakini bilgilendirme duyuruları hazırlanmakta ve duyuru panolarına asılmaktadır.
- Ortak avans giderlerine borcu olan bağımsız bölüm sakinlerine ödeme hatırlatmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

- F blok -3 otopark giriři arızası giderildi 30 m patlayan kablo ve 2 adet lamba 1 adet sensor takıldı.
- Bütün kazan brülörlerin genel bakımları yapıldı bakım sonrası E blok sıcak su verildi arızalı olan parçalar tespit edildi.
- D blok giriş kat m şerit led onarımları yapıldı.
- E blok -3 otopark giriş aydınlatma arızaları giderildi 2 ad sensor 5 adet led floresan lamba deęiřtirilmiřtir.



TEKNİK&İNŞAI FAALİYETLER

- C blok önü site ana su hattında ki kaçak kaynak yapılarak onarıldı su verildi şu an kaçak sorunu yok , hattın ppr malzemeye çevrilmesi için piyasa araştırmalarına başlandı.
- Kapalı otopark girişindeki ana yolda inşaat şantiyesine gelen beton mikserleri nedeniyle göçük oluşmuş , konu ile ilgili İSKİ ve Belediye evrak kayıtlarına dilekçe verilmiştir.




- Kanatçı muhtara ait atık su dirsek kaçağı sorunu giderilmiştir.
- B sağ asansör ado kartı hatası verdi hata kodları silindi parametre ve ado kartı iptal edildi takip edilecek tekrar arıza durumunda ado kartı deęiřecek.
- C Blok -3 katında bulunan Yaęmur iniř pimařı kesilen yeri tamir edilmiřtir.



- D326 sıcak su eşanjöre gelmiyordu, pm regülatörü arızası olduğu tespit edildi konut sahibine daf enerji iletişim bilgisi verildi.
- C 225 ve C 226 istasyonlarındaki kaçaklar giderildi ısıtma vana altı ve soğuk su sayaç contaları değiştirildi.
- İski ye verilen dilekçe sonrasında ana yolda meydana gelen göçük ekiplerce onarılmıştır.




- E Blok – katında bulunan atık su pimaşındaki tıkanıklık için tesisat sökülerek temizlenmiş ve aktif hale getirilmiştir.
- E Blok altında bulunan Saraçoğlu firmasının tıkalı pis su hattı açıldı, pis su ana hat tesisatına gerekli eğim verilerek tekrar monte edildi.
- B Blok sağ asansörde meydana gelen arıza üzerine KONE çağırıldı, arızanın kabin içi joop kartından kaynaklandığı tespit edilerek kart değiştirildi.



GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	DURUMU		KONTROL TARİHİ	FAALİYET DURUMU	
	VAR	YOK		AKTİF	PASİF
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)		X			X
BARİYER SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)		X	SÜREKLİ	X	
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)	X		SÜREKLİ	X	
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X		SÜREKLİ	X	
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI	X		SÜREKLİ	X	
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X		SÜREKLİ	X	

- Ay içerisinde rutin güvenlik faaliyetleri icra edilmiştir.
- Ay içerisinde asayişe müessir herhangi bir olay vukuu bulmamıştır.
- Personellerin yazlık kıyafetleri dağıtılmıştır.
- Şirket merkezimizde Güvenlik faaliyetleri eğitimi planlanarak personellerin katılımı sağlanmıştır.



TEMİZLİK FAALİYETLERİ

ALAN	CİNS	İŞLEM	GÜNLÜK	AYLIK	HAFTALIK
DIŞ ALAN SERT ZEMİN	TAŞ	SÜPÜRME			
DIŞ ALAN EKİLİ ALAN	BİTKİ	ÇÖP TOPLAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	BOŞALTIMASI			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	YIKAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KONTEYNER	PLASTİK	YIKAMA			
DIŞ ALAN AYDINLATMALARI	LAMBALAR	NEMLİ SİLME			
DIŞ ALAN YÜRÜME YOLLARI	TAŞ	YIKAMA			
DIŞ ALAN OTURMA BANKLARI	AHŞAP	NEMLİ SİLME			
TEKNİK HACİMLER		NEMLİ SİLME ZEMİN			
SOSYAL TESİS	SERAMİK, AHŞAP METAL	NEMLİ SİLME, ISLAK PASPASLAMA, YIKAMA			
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	IZGARALAR	YIKAMA			
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	KAMERALAR	NEMLİ SİLME			
KAT HOLLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
YANGIN MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
SERVİS MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
ÇÖP TOPLAMA					
ASANSÖRLER	KABİN TEMİZLİĞİ	NEMLİ SİLME, ZEMİN TEMİZ			
ORTAK ALAN CAM YÜZEYLER	CAM	NEMLİ SİLME			

- Ofisler ve konut resepsiyon temizliđi yapılmıřtır.
- Yönetim ofis temizliđi yapılmıřtır.
- Bahçe ve dış çevre mıntıkası yapılmıřtır.
- Konutların sabah çöpleri toplanmıř, ofislerin ve konutların rutin temizliđi yapılmıřtır.
- Çevre ve otoparkların mıntıkası yapılmıřtır.
- Sosyal tesis bölümleri detaylı řekilde temizlenmiřtir.



- Dükkanların üst kısımlarında bulunan tente camların su gideri kanallarında biriken çöp ve atık malzemelerin temizlikleri yapılmış, dükkan önlerindeki zeminler rota makinesiyle detaylı şekilde temizlenmiştir.
- F Blok 5. kat hol zeminlerinde önceden dökülmüş ve leke yapmış olan kirler rota makinesi ve güçlü kimyasallar kullanılarak çıkartılmıştır.



BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

HİZMET SATIN ALARAK	PERSONEL ÇALIŞTIRILARAK		PERSONEL SAYISI	
			BÜTÇELENEK	ÇALIŞAN
X				
YEŞİL ALAN M ²	AĞAÇ SAYISI		MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI	
	VAR OLAN	YENİ DİKİLEN	VAR OLAN	YENİ DİKİLEN
500	12	12		
TOPLAM	12			

HİZMET KONUSU	YAPILDI	YAPILMAKTA	YAPILMADI
DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI	✓		
AĞAÇ DİPLERİNE KAZIK ÇAKILARAK İPİLERLE BAĞLANIP SABİTLENMESİ	✓		
YEŞİL ALANLARIN YABANİ OTLARDAN TEMİZLENMESİ	✓		
AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI	✓		
ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI	✓		

SULAMA TEMİNİ			SULAMA TÜRÜ			OTOMATİK SULAMA TÜRÜ	
ŞEBEKE	TANKER	SONDAJ	ELLE	OTOMATİK	DAMLA SULAMA	OTOM.-YR. OTOM. FİSKİYE	
X				X	X		
AYLIK SU TÜKETİMİ			SULAMA KONTROLÜ				
KULLANILAN SU MİKTARI	BİRİM FİYAT	TUTAR	YAPILIYOR	YAPILMIYOR	GEREKÇESİ		
1950M3	6,27	18.643,50 TL	X				

- Projede bulunan tüm çim alanlarının kesim işlemleri gerçekleştirilmiştir
- Ağaçların mevsimlik budalama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Tüm bitki diplerinin topraklarına havalandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- Blok girişlerinin önünde ve çardak alanlarında bulunan ahşap saksılara mevsimlik çiçekler ekilmiştir
- Bozulan sulama timerları yenisi alınarak aktif hale getirilmiştir.

