



**TRENDPARK**  
**FAALİYET RAPORU**  
**AĞUSTOS -2023**

**ORIKUN**  
**ŞİRKETLER GRUBU**

Yönetim Hizmetleri  
Gayrimenkul  
Güvenlik  
Temizlik

# İÇİNDEKİLER

1. PROJE TANITIMI
2. SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI
3. İDARİ FAALİYETLER
4. TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER
5. GÜVENLİK FAALİYETLERİ
6. TEMİZLİK FAALİYETLERİ
7. BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

Yönetim Hizmetleri  
Gayrimenkul  
Güvenlik  
Temizlik

# PROJE TANITIMI


Trendpark; İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan 151 bağımsız bölüme sahip site projesidir. 151bağımsız bölümünün 130'u konut, 21'i ise dükkândan oluşmaktadır.

Yönetim Hizmetleri  
Gayrimenkul

	ADET	DOLU	BOŞ	DOLU %	BOŞ %
DAİRE	130	126	4	96,9	3,076
DÜKKAN	21	16	5	76,19	23,80
TOPLAM	151	143	9	94,70	5,30

KİRACI (KONUT)	83
MÜLK SAHİBİ (KONUT)	47
KİRACI (DÜKKAN)	16

# SİTE YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI



# İDARİ FAALİYETLER

SMS/MAİL GÖNDERİM DURUMU				
NO	KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN
1	BAKİYE BİLDİRİMİ	01.08.2023	131	20
2	BAKİYE BİLDİRİMİ	09.08.2023	134	16
3	BAKİYE BİLDİRİMİ	24.08.2023	134	16
4				
5				
6				
7				
8				

İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU		
NO	KONUSU	ASILMA TARİHİ
1	AİDAT BİLDİRİM	01.08.2023
2	ISI PAYLAŞIMI BİLDİRİM	21.08.2023
3	30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI	30.08.2023
4		
5		
6		
7		
8		

YÖNETİM FAALİYETLERİ			
NO	KONUSU	YAPILDI	YAPILMADI
1	AYLIK FAALİYET RAPORUNUN WEB SİTESİNE YÜKLENMESİ		
2	TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ	✓	
3	TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜME ULAŞTIRILMASI	✓	
4	DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ		
5	ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	✓	

- Sitemize yeni taşınacak daire sakinlerimizden, taşınma öncesinde gerekli olan bilgi ve belgeler dahilinde kayıt formları tanzim edilmektedir. Kiracı/Malik dosyaları oluşturulduktan sonra taşınma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Yaya turnike geçiş kartları ve hgs araç stickerları hazırlanarak yeni taşınan site sakinlerine teslim edilmektedir.
- Dönemsel daire sakini bilgilendirme duyuruları hazırlanmakta ve duyuru panolarına asılmaktadır.
- Tadilat yapmak isteyen dükkanlara tadilat şartnamesi imza alınarak verilmektedir.
- Tadilat yapan dükkanlar kontrol edilmektedir.

# TEKNİK&İNŞAI FAALİYETLER

- TKE Asansör firması tarafından 4 adet asansörün aylık rutin bakımı yapılmıştır.
- Havuz periyodik temizliği yapılmıştır.
- Havuz kimyasallarının periyodik ölçümü yapılmıştır.
- Ortak alanlarda aylık rutin böcek ve haşere ilaçlama çalışması yapılmıştır.
- 10. kat sıcak su galveniz boru dişli bölgesinden su kaçırmış ve müdahale edilip su kesintisi önlenmiştir.



- 12. katta bulunan 13. katın kısa koridoru besleyen sıcak su borusu, şaft odasının hemen önünde tavanda patlamış ve kaynak yapılarak tamiri yapılmıştır.
- Yeraltı suyu kuyusunun patlayan drenaj hortumu yenisi alınarak değiştirilmiştir.
- -3 otoparkta bulunan ticari alan atık su kuyusuna 2. pompa indirme işlemi yapılmıştır.
- 12. katta A ve B asansörlerin önünde tavanda patlayan sıcak su borusu tamir edilmiştir.
- Demsa Grup Teknik tarafından yapılan Hidrofor Kazan dairesi genleşme tank hidrofor pompaları genel bakımları yapılmıştır.



Gayrimenkul  
Güvenlik





# GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	DURUMU		KONTROL TARİHİ	FAALİYET DURUMU	
	VAR	YOK		AKTİF	PASİF
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)		X			
BARİYER SİSTEMİ	X			X	
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)	X			X	
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)		X			
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X			X	
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI		X			
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ		X			
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	X			X	
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X			X	

- Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmamış, gerekli olan tedbirler artırılarak devam etmiştir.
- 3 personelle gece gündüz güvenlik hizmeti verilmektedir.
- Kameralar 7/24 faaliyette olup personel tarafından kontrol edilmektedir.
- Gece denetimleri yapılmaktadır.
- Taşınan dairelerin taşınma formları doldurulup imza altına alınmaktadır.
- Ayrıca danışma personellerine Orkun Şirketler Grubu tarafından kurum içi eğitim hizmetleri verilmektedir.
- Danışma personeli tarafından -2 otopark girişinde yanlış park yapılan bölgeye duba konulmuş ve uyarı yazısı asılmıştır.



Güvenlik hizmeti gerçekleştirilmiştir.

Gayrimenkul  
Güvenlik  
Temizlik

# TEMİZLİK FAALİYETLERİ

ALAN	CİNS	İŞLEM	GÜNLÜK	AYLIK	HAFTALI K
DIŞ ALAN SERT ZEMİN	TAŞ	SÜPÜRME	x		
DIŞ ALAN EKİLİ ALAN	BİTKİ	ÇÖP TOPLAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	BOŞALTILMASI			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	YIKAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KONTEYNER	PLASTİK	YIKAMA			x
DIŞ ALAN AYDINLATMALARI	LAMBALAR	NEMLİ SİLME		x	
DIŞ ALAN YÜRÜME YOLLARI	TAŞ	YIKAMA		x	
DIŞ ALAN OTURMA BANKLARI	AHŞAP	NEMLİ SİLME			
TEKNİK HACİMLER		NEMLİ SİLME ZEMİN		x	
SOSYAL TESİS	SERAMİK, AHŞAP METAL	NEMLİ SİLME, ISLAK PASPASLAMA, YIKAMA	x		
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	IZGARALAR	YIKAMA		x	x
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	KAMERALAR	NEMLİ SİLME			x
KAT HOLLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA	x		
YANGIN MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			x
SERVİS MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			x
ÇÖP TOPLAMA			x		
ASANSÖRLER	KABİN TEMİZLİĞİ	NEMLİ SİLME, ZEMİN TEMİZ	x		
ORTAK ALAN CAM YÜZEYLER	CAM	NEMLİ SİLME			x

- Site giriři temizlenmiřtir.
- Lobi kapı camları silinmiřtir.
- Sosyal tesisler temizlenmektedir.
- öpler toplanmaktadır.
- Yangın kapıları ve řaft kapakları silinmektedir.
- Asansör ii ve kapıları temizlenmektedir.
- Dıř alan genel temizlik yapılmaktadır.



- Kat temizlikleri yapılmaktadır.
- Merdiven korkulukları silinmektedir.
- Elektrik sayaç odalarının temizliği yapılmaktadır.
- Çocuk parkı temizlenmektedir.
- Ticari alan teras katları ve 1. kat balkon önleri temizlenmektedir.
- Site girişindeki çöp konteynırlarının çevre temizliği yapılmaktadır.
- -2 ve -3 otoparkları ihtiyaç durumunda yıkanmaktadır.



Gayrimenkul  
Güvenlik  
Temizlik