



GINZA LAVİNYA PARK

FAALİYET RAPORU

HAZİRAN 2025

ORKUN
ŞİRKETLER GRUBU

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik

İÇİNDEKİLER

1. PROJE TANITIMI
2. SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI
3. İDARİ FAALİYETLER
4. TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER
5. GÜVENLİK FAALİYETLERİ
6. TEMİZLİK FAALİYETLERİ
7. BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik


PROJE TANITIMI

Ginza Lavinya Park; İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Barış Mahallesi'nde bulunan 499 bağımsız bölüme sahip site projesidir. 499 bağımsız bölümünün 230'u konut, 162'si ofis, 49'u ise dükkândan oluşmaktadır.

	ADET	DOLU	BOŞ	DOLU %	BOŞ %
DAİRE	230	218	12	95	-
OFİS	162	150	12	95	-
DÜKKAN	49	40	9	80	
TOPLAM	499	411	88	92	-

KİRACI (KONUT)	72
MÜLK SAHİBİ (KONUT)	158
KİRACI (DÜKKAN)	45
KİRACI (OFİS)	113

SİTE YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI



İDARİ FAALİYETLER

SMS/MAİL GÖNDERİM DURUMU				
NO	KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN
1	2025 Haziran aidat tahakkuku	02.06.2025		
2	Bakiye Bildirimi	02.06.2025		
3	Chiller Sistemi Arıza Bildirimi	02.06.2025		
4	Kurban Bayramı Kutlama Smsi	06.06.2025		
5	Ek Bütçe Bildirim Sms'i	11.06.2025		
7	Babalar Günü Kutlama Sms'i	15.06.2025		
8	Faaliyet Raporunun Web Sitesine Yükleme Sms'i	26.06.2025		


İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU			
NO	KONUSU	ASILMA TARİHİ	KALDIRILMA TARİHİ
1	Kurban Bayramı Kutlama Afişi	05.06.2025	
2	Ek Bütçe Bildirimi	11.06.2025	
3	Su ve Doğalgaz Faturaları Paylaşımları	13.06.2025	
4			
5			
6			
7			
8			

YÖNETİM FAALİYETLERİ

NO	KONUSU	YAPILDI	YAPILMADI
1	AYLIK FAALİYET RAPORUNUN WEB SİTESİNE YÜKLENMESİ	✓	
2	TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ	✓	
3	TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜME ULAŞTIRILMASI	✓	
4	DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ	✓	
5	ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	✓	

- Binamıza yeni taşınacak daire sakinlerimizden, taşınma öncesinde gerekli olan bilgi ve belgeler dahilinde kayıt formları tanzim edilmektedir. Kiracı/Malik dosyaları oluşturulduktan sonra taşınma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Dönemsel daire sakini bilgilendirme duyuruları hazırlanmakta ve duyuru panolarına asılmaktadır.
- Borç bakiyesi bulunan sakinlerimiz ile tahsilat planlaması yapılmaktadır.
- Ortak avans giderlerine borcu olan bağımsız bölüm sakinlerine ödeme hatırlatmaları düzenli olarak yapılmaktadır.
- Aidat tahsilat planlaması doğrultusunda gereği üzerine yeni yasal takip dosyaları açılmaktadır.
- Faturalarımızın ödemeleri oluşturulan planlama dahilinde gerçekleştirilmektedir.

- Yönetim kurulu toplantıları gerçekleştirilmektedir.
- Sitemiz için yapılması planlanan işlemlerle ilgili firmalarla görüşülmekte ve fiyat teklifleri toplanmaktadır.
- Kurban Bayramı ile ilgili duyuru yazıları hazırlanmış ve panolarda paylaşılmıştır.
- Ortak alanda bulunan panolar güncellenmektedir.
- Haziran ayı aidat ve borç tahakkukları yapılarak, borç bakiyesi bulunan kat sakinlerine bakiye bildirim sms'i ve mail'i iletilmiştir.
- Ek bütçe çalışması yönetim kurulu tarafından onaylanmış olup, ek bütçe posta tebligatları hazırlanmış ve Ek bütçe duyurusu önden sms ve duyuru panolarına asılarak gerçekleştirilmiştir.




- Özel günlerle ilgili site sakinlerimize kutlama sms'leri gönderilmektedir.
- Sayaç okumaları tamamlanmış olup, tüketim bedelleri Apsiyon sistemine tahakkuk edilmiştir.
- Onaylanan Ek bütçe 15 Haziran itibariyle hesaplara tahakkuk edilmiştir.
- Kat maliklerinin güncel tapu kaydı listesi için tapu müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.
- Ek Bütçe kapsamında dış cephe ve izolasyon işlemlerini gerçekleştirilecek firmalarla anlaşılarak sözleşme imzalanmıştır.



TEKNİK&İNŞAİ FAALİYETLER

- Tüm blokların kazan daireleri, hidrofor odası, su seviyesi ve asansörler her gün kontrol edilmektedir.
- Bağımsız bölümlerden gelen teknik aksaklıklarla ilgilenilmekte, müdahale edilebilecek aksaklıklar giderilmektedir.
- Site genelinde bulunan aydınlatmalar kontrol edilmekte, yanmayan aydınlatmalar onarılmaktadır.
- Site arka giriş kapısı merdiven başına ikinci bir giriş kapısı monte edilerek, güvenlik seviyesi artırılmıştır.



- Otopark havalandırma sistemi düzenli olarak her gün çalıştırılmaktadır.
- Su seviyesi azalan su deposu için dışarıdan tankerle su takviyesi yapılmıştır.
- Arızalanan Halkbank önündeki bariyer pili değiştirilerek tekrardan aktif hale getirilmiştir.
- D Blok sol asansör kasnağı yetkili servis olan KONE firması tarafından değiştirilmiştir.
- Sitemizde bulunan güvenlik kameraları açıları kontrol edilerek konumuz bozulan açılar düzeltilmiştir.
- Bahçe kısmında bulunan ahşap yürüme alanındaki kırılan tahtalar kısmi onarılmıştır.



- Arızalanan otopark bariyeri onarılmıştır.
- Su deposu denge tankı, hava tankı ve genişleme tankı değiştirilmiştir.
- Kapalı otopark giriş-çıkış kapısı önünde çökme yapmış olan asfalt belediye tarafından onarılmıştır.
- Kırık olan asansörler butonları değiştirilmiştir.
- Sinyal problemi yaşayan bağımsız bölümlerin sinyal problemi giderilmiştir.
- Arızalı olan peyzaj aydınlatma projektörü değiştirilmiştir.
- Arızalı olan E blok ısıtma sirkülasyon ve bahçe sulama motorunun onarım işlemleri tamamlanmış olup, kurulumu gerçekleştirilmiştir.





- Güvenlik otomasyonuna fiber internet kablosu çekilmiştir.
- E blok ana su hattında kırılan su borusu değiştirilmiştir.
- C blok dükkan önü dubaları onarılmıştır, eksik olan dubalar yerine yenilerinin çakım işlemi gerçekleştirilmiştir.
- Giderleri tıkanan daireler için vidanjör desteği sağlanarak tıkalı giderler açılmıştır.
- B Blok lobi çıkış kapısı tamir edilmiştir.
- Asansörlerde ve otoparklarda arızalı olan LED aydınlatmalar, yenilenerek onarılmıştır.



GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	DURUMU		KONTROL TARİHİ	FAALİYET DURUMU	
	VAR	YOK		AKTİF	PASİF
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)		X			X
BARİYER SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)		X	SÜREKLİ	X	
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)	X		SÜREKLİ	X	
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X		SÜREKLİ	X	
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI	X		SÜREKLİ	X	
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X		SÜREKLİ	X	

- Güvenlik hizmetleri ORKUN ŞİRKETLER GRUBU tarafından toplam 12 (on iki) kişilik kadro ile 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda güvenlik hizmeti uygulamaları yapılmaktadır.
- Periyodik gece proje denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
- Eşya taşımaları bizzat güvenlik görevlileri ve güvenlik personeli tarafından takip edilmekte ve taşınma işlemlerinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.
- Site içi ve çevresi CCTV sistemi ile izlenmekte olup yaklaşık 15 günlük kayıt tutulmaktadır.



➤ Ayrıca Güvenlik Personellerine, Orkun Şirketler Grubu tarafından;

Hizmet esnasında davranış şekilleri,

Görev yerlerindeki uyulması gereken kurallar,

Telefon ile konuşma kuralları,

Güvenliğin tanımı, giriş çıkış kontrolü, vardiya değişimi,

Kılık, kıyafet, teçhizat,

Fiziki güvenlik tedbirleri, ilk yardım

Etkili iletişim,

Konularında belirli aralıklarla kurum içi eğitim hizmetleri verilmektedir.

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik

TEMİZLİK FAALİYETLERİ

ALAN	CİNS	İŞLEM	GÜNLÜK	AYLIK	HAFTALIK
DIŞ ALAN SERT ZEMİN	TAŞ	SÜPÜRME			
DIŞ ALAN EKİLİ ALAN	BİTKİ	ÇÖP TOPLAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	BOŞALTILMASI			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	YIKAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KONTEYNER	PLASTİK	YIKAMA			
DIŞ ALAN AYDINLATMALARI	LAMBALAR	NEMLİ SİLME			
DIŞ ALAN YÜRÜME YOLLARI	TAŞ	YIKAMA			
DIŞ ALAN OTURMA BANKLARI	AHŞAP	NEMLİ SİLME			
TEKNİK HACİMLER		NEMLİ SİLME ZEMİN			
SOSYAL TESİS	SERAMİK, AHŞAP METAL	NEMLİ SİLME, ISLAK PASPASLAMA, YIKAMA			
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	IZGARALAR	YIKAMA			
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	KAMERALAR	NEMLİ SİLME			
KAT HOLLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
YANGIN MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
SERVİS MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
ÇÖP TOPLAMA					
ASANSÖRLER	KABİN TEMİZLİĞİ	NEMLİ SİLME, ZEMİN TEMİZ			
ORTAK ALAN CAM YÜZEYLER	CAM	NEMLİ SİLME			

- Ofisler ve konut resepsiyon temizliđi yapılmaktadır.
- Yönetim ofis temizliđi yapılmaktadır.
- Dükkan önlerinin temizliđi ve yıkaması yapılmaktadır.
- Bahçe ve dış çevre mıntıkası yapılmaktadır.
- Ofislerin ve konutların rutin temizliđi yapılmaktadır.
- Çevre ve otoparkların mıntıkası yapılmaktadır.
- Sosyal tesis bölümleri detaylı şekilde temizlenmektedir.
- Ofislerin ve konutların akşam çöpleri toplanmaktadır.
- Yangın merdivenleri kontrol edilmekte, merdivenlerde bırakılan eşyalar kaldırılmaktadır.
- Yangın merdivenlerinde bırakılan küllükler toplanmaktadır.
- Süs-1 Sosyal Alan yıkanarak detaylıca temizlenmiştir.
- Boru kırılmasından dolayı su basan E Blok girişı yıkanarak temizlenmiştir.



BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

HİZMET SATIN ALARAK	PERSONEL ÇALIŞTIRARAK		PERSONEL SAYISI	
X			BÜTÇELENEN	ÇALIŞAN
YEŞİL ALAN M²	AĞAÇ SAYISI		MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI	
500	VAR OLAN		YENİ DİKİLEN	VAR OLAN
	13	13		
TOPLAM	13			

HİZMET KONUSU	YAPILDI	YAPILMAKTA	YAPILMADI
DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI	✓		
AĞAÇ DİPLERİNE KAZIK ÇAKILARAK İPLERLE BAĞLANIP SABİTLENMESİ	✓		
YEŞİL ALANLARIN YABANİ OTLARDAN TEMİZLENMESİ	✓		
AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI	✓		
ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI	✓		

- Projede bulunan tüm çim alanlarının kesim işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Peyzaj alanında çim biçme işlemi düzenli olarak yapılmaktadır.
- Ağaçların mevsimlik budalama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
- Peyzaj alanı ilaçlama işlemleri periyodik olarak devam etmektedir.
- Peyzaj alanını iyileştirme çalışmaları kapsamında çeşitli çiçek, bitki ve ağaç temin edilerek, yeşil alanlarımızın estetik değeri yükseltilmiş, daha düzenli ve bakımlı bir çevre oluşturulması hedeflenmiştir.

