



GINZA LAVİNYA PARK

FAALİYET RAPORU

AĞUSTOS 2025



Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik

İÇİNDEKİLER

1. PROJE TANITIMI
2. SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI
3. İDARİ FAALİYETLER
4. TEKNİK & İNŞAİ FAALİYETLER
5. GÜVENLİK FAALİYETLERİ
6. TEMİZLİK FAALİYETLERİ
7. BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik


PROJE TANITIMI

Ginza Lavinya Park; İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Barış Mahallesi'nde bulunan 499 bağımsız bölüme sahip site projesidir. 499 bağımsız bölümünün 230'u konut, 162'si ofis, 49'u ise dükkândan oluşmaktadır.

	ADET	DOLU	BOŞ	DOLU %	BOŞ %
DAİRE	230	218	12	95	-
OFİS	162	150	12	95	-
DÜKKAN	49	40	9	80	
TOPLAM	499	411	88	92	-

KİRACI (KONUT)	72
MÜLK SAHİBİ (KONUT)	158
KİRACI (DÜKKAN)	45
KİRACI (OFİS)	113

SİTE YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI



İDARİ FAALİYETLER

SMS/MAİL GÖNDERİM DURUMU				
NO	KONUSU	TARİH	ULAŞAN	ULAŞMAYAN
1	2025 Temmuz aidat tahakkuku	01.08.2025		
2	Site yönetimi iletişim bilgileri	04.08.2025		
3	Diş kliniği indirim sms'i	07.08.2025		
4	B Blok su kesintisi bildirimi	13.08.2025		
5	Ek bütçe bildirim Sms'i	15.08.2025		
7	Trafo bakım çalışması	16.08.2025		
8	Faaliyet Raporunun Web Sitesine Yükleme Sms'i	21.08.2025		

İLAN PANOSUNA İLAN ASILMASI DURUMU			
NO	KONUSU	ASILMA TARİHİ	KALDIRILMA TARİHİ
1	Diş kliniği indirim afişi	07.08.2025	
2	Ek Bütçe Bildirimi	13.08.2025	
3	Su ve Doğalgaz Faturaları Paylaşımları	16.08.2025	
4	30 Ağustos Zafer Bayramı duyurusu	29.08.2025	
5			
6			
7			
8			

YÖNETİM FAALİYETLERİ


NO	KONUSU	YAPILDI	YAPILMADI
1	AYLIK FAALİYET RAPORUNUN WEB SİTESİNE YÜKLENMESİ	✓	
2	TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLİP İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMESİ	✓	
3	TALEPLERLE İLGİLİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAKİBİ VE ÇÖZÜME ULAŞTIRILMASI	✓	
4	DİLEKÇELERİN VE İLGİLİ FORMLARIN ARŞİVLENMESİ	✓	
5	ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	✓	

- Binamıza yeni taşınacak daire sakinlerimizden, taşınma öncesinde gerekli olan bilgi ve belgeler dahilinde kayıt formları tanzim edilmektedir. Kiracı/Malik dosyaları oluşturulduktan sonra taşınma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Dönemsel daire sakini bilgilendirme duyuruları hazırlanmakta ve duyuru panolarına asılmaktadır.
- Borç bakiyesi bulunan sakinlerimiz ile tahsilat planlaması yapılmaktadır.
- Ortak avans giderlerine borcu olan bağımsız bölüm sakinlerine ödeme hatırlatmaları düzenli olarak yapılmaktadır.
- Aidat tahsilat planlaması doğrultusunda gereği üzerine yeni yasal takip dosyaları açılmaktadır.
- Faturalarımızın ödemeleri oluşturulan planlama dahilinde gerçekleştirilmektedir.

- Yönetim kurulu toplantıları gerçekleştirilmektedir.
- Sitemiz için yapılması planlanan işlemlerle ilgili firmalarla görüşülmekte ve fiyat teklifleri toplanmaktadır.
- Ortak alanda bulunan panolar güncellenmektedir.
- Temmuz ayı aidat ve borç tahakkukları yapılarak, borç bakiyesi bulunan kat sakinlerine bakiye bildirim sms'i ve mail'i iletilmiştir.
- Özel günlerle ilgili site sakinlerimize kutlama sms'leri gönderilmekte, panolarda özel gün duyuruları paylaşılmaktadır.
- Sayaç okumaları tamamlanmış olup, tüketim bedelleri Apsiyon sistemine tahakkuk edilmiştir.
- Dairelerden gelen taleplerle ilgilenilmekte ve sorunlar giderilmektedir.
- İşletmelerle görüşmeler yapılmakta ve sitemiz için özel indirimler alınmakta olup, indirim duyuruları panolarda paylaşılmaktadır.



Gayrimenkul



TEKNİK&İNŞAİ FAALİYETLER

- Tüm blokların kazan daireleri, hidrofor odası, su seviyesi ve asansörler her gün kontrol edilmektedir.
- Bağımsız bölümlerden gelen teknik aksaklıklarla ilgilenilmekte, müdahale edilebilecek aksaklıklar giderilmektedir.
- Yedek chiller cihazının devreye alma çalışmaları tamamlanmış ve cihaz başarıyla devreye alınmıştır.



- Otopark havalandırma sistemi düzenli olarak her gün çalıştırılmaktadır.
- Jeneratör bakımları yetili firma tarafından yapılmaktadır.
- Arızaya geçen kazanların gerekli bakımları yetkili firma tarafından yapılmaktadır.
- Arızalı bariyer kolu teknik personelimiz tarafından onarılmıştır.
- Yangın pompaları için ilgili firmalar tarafından keşif yapılmakta, arızalı olan yangın pompaları yenisi ile değiştirilmektedir.
- Gider tıkanıklıklarına kuka ile müdahale edilmektedir.



- Gider tıkanıklığı sorunlarının giderilmesi amacıyla kanal hattı açılarak gerekli müdahaleler yapılmıştır.
- Otomasyon, konut danışma girişi ve B blok danışma girişine klima alımı yapılmış ve montajları tamamlanmıştır.
- Site geneli ilaçlama faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
- Asansörler kontrol edilmekte gerekli olan tüm asansörlerin akü değişimleri yapılmaktadır.
- Bahçe sulama hattından kaynaklı su basan dükkanla ilgili sigorta şirketine hasar kaydı bırakılmış olup süreç takip edilmektedir.



- Elektrik kesintilerinde yaşanan jeneratörün devreye girmemesi konusuyla ilgili yetkili kişilerce keşif yapılmış, trafoda bulunan şartellerin onarımı yapılarak sorun çözülmüştür.
- Kamera açıları kontrol edilmektedir.
- Saat kulesi girişine ilave kapı montajı yapılmış ve kartlı geçiş sistemine entegre edilmiştir.
- Hasar gören B blok yangın kapısı onarılmıştır.
- Dış cephe işlemleri sırasında levha şerit ve file kullanılarak güvenlik önlemleri alınmaktadır.



- Yangın pompalarının akü deęişimleri yapılmaktadır.
- A-B ofis bloklarda bulunan asansörlere Ginza Lavinya Park logolu folyo giydirme uygulaması yapılmıştır.
- E blok girişinde kırılan pimaş deęiştirilmiştir.
- Kazanlar kontrol edilmekte arızalı parçalar deęiştirilmektedir.
- İzolasyon işlemi sonrasında ilgili alana mıcır döşenmiş ve gider bağlantıları yapılmıştır.




- Sitemizde mevcut izolasyon sorununun çözümü için D blok tarafında bulunan peyzaj kaldırılmış, temizlikleri yapılarak işleme başlanmış, genel birleşim yerleri yalıtım sıva malzemesiyle sabitlenmiştir. Su testinin ardından gerekli koruma yapılarak işlem tamamlanmıştır.
- Otoparkta yaşanan su sızıntılarını önlemek amacıyla ilgili noktalarda enjeksiyon uygulaması yapılmıştır.
- İşlemler sırasında peyzajda biriken molozlar toplanıp kamyonete yükleyerek gönderilmiştir.
- Dış cephe işlemleri devam etmekte olup, cephelerin boyama işlemleri kompozit temizlikleri ve slikon yenileme işlemleri devam etmektedir.
- Sitemiz peyzaj alanında bulunan ahşap alanlar kompozit deck malzeme ile değiştirilmektedir.



GÜVENLİK FAALİYETLERİ

CİHAZ ADI	DURUMU		KONTROL TARİHİ	FAALİYET DURUMU	
	VAR	YOK		AKTİF	PASİF
SES KAYIT SİSTEMİ (SANTRAL)		X			X
BARİYER SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
OTOMATİK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS)		X	SÜREKLİ	X	
PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)	X		SÜREKLİ	X	
ÇEVRE GÜVENLİK KAMERALARI	X		SÜREKLİ	X	
YÖNETİM OFİSİ KAMERALARI	X		SÜREKLİ	X	
TURNİKELİ YAYA GEÇİŞ SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
SİTE YAYA GİRİŞ KAPILARI/KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	X		SÜREKLİ	X	
DAHİLİ HAT SİSTEMİ (İTERKOM)	X		SÜREKLİ	X	

- Güvenlik hizmetleri ORKUN ŞİRKETLER GRUBU tarafından toplam 12 (on iki) kişilik kadro ile 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda güvenlik hizmeti uygulamaları yapılmaktadır.
- Periyodik gece proje denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
- Eşya taşımaları bizzat güvenlik görevlileri ve güvenlik personeli tarafından takip edilmekte ve taşınma işlemlerinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.
- Site içi ve çevresi CCTV sistemi ile izlenmekte olup yaklaşık 15 günlük kayıt tutulmaktadır.
- Sitemizde güvenlik önlemlerini arttırmak amacıyla sınır ihlal özellikli ilave güvenlik kameraları alınmış ve montajı yapılmıştır.



➤ Ayrıca Güvenlik Personellerine, Orkun Şirketler Grubu tarafından;

Hizmet esnasında davranış şekilleri,

Görev yerlerindeki uyulması gereken kurallar,

Telefon ile konuşma kuralları,

Güvenliğin tanımı, giriş çıkış kontrolü, vardiya değişimi,

Kılık, kıyafet, teçhizat,

Fiziki güvenlik tedbirleri, ilk yardım

Etkili iletişim,

Konularında belirli aralıklarla kurum içi eğitim hizmetleri verilmektedir.

Yönetim Hizmetleri
Gayrimenkul
Güvenlik
Temizlik

TEMİZLİK FAALİYETLERİ

ALAN	CİNS	İŞLEM	GÜNLÜK	AYLIK	HAFTALIK
DIŞ ALAN SERT ZEMİN	TAŞ	SÜPÜRME			
DIŞ ALAN EKİLİ ALAN	BİTKİ	ÇÖP TOPLAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	BOŞALTILMASI			
DIŞ ALAN ÇÖP KOVALARI	METAL	YIKAMA			
DIŞ ALAN ÇÖP KONTEYNER	PLASTİK	YIKAMA			
DIŞ ALAN AYDINLATMALARI	LAMBALAR	NEMLİ SİLME			
DIŞ ALAN YÜRÜME YOLLARI	TAŞ	YIKAMA			
DIŞ ALAN OTURMA BANKLARI	AHŞAP	NEMLİ SİLME			
TEKNİK HACİMLER		NEMLİ SİLME ZEMİN			
SOSYAL TESİS	SERAMİK, AHŞAP METAL	NEMLİ SİLME, ISLAK PASPASLAMA, YIKAMA			
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	IZGARALAR	YIKAMA			
DIŞ ALAN YOL KENARLARI	KAMERALAR	NEMLİ SİLME			
KAT HOLLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
YANGIN MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
SERVİS MERDİVENLERİ	MERMER	ISLAK PASPASLAMA			
ÇÖP TOPLAMA					
ASANSÖRLER	KABİN TEMİZLİĞİ	NEMLİ SİLME, ZEMİN TEMİZ			
ORTAK ALAN CAM YÜZEYLER	CAM	NEMLİ SİLME			

- Ofisler ve konut resepsiyon temizliği yapılmaktadır.
- Yönetim ofis temizliği yapılmaktadır.
- Dükkan önlerinin temizliği ve yıkaması yapılmaktadır.
- Bahçe ve dış çevre muntikası yapılmaktadır.
- Ofislerin ve konutların rutin temizliği yapılmaktadır.
- Çevre ve otoparkların muntikası yapılmaktadır.
- Sosyal tesis bölümleri detaylı şekilde temizlenmektedir.
- Ofislerin ve konutların akşam çöpleri toplanmaktadır.
- Yangın merdivenlerinde bırakılan küllükler toplanmaktadır.
- Site geneli muntika temizliği ve katların temizliği iticili temizlik makinesiyle düzenli olarak yapılmaktadır.
- Otopark katları binicili temizlik makinesiyle düzenli olarak temizlenmektedir.



Gayrimenkul



BAHÇE VE PEYZAJ FAALİYETLERİ

HİZMET SATIN ALARAK	PERSONEL ÇALIŞTIRILARAK		PERSONEL SAYISI	
X			BÜTÇELENEEN	ÇALIŞAN
YEŞİL ALAN M²	AĞAÇ SAYISI		MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI	
500	VAR OLAN	YENİ DİKİLEN	VAR OLAN	YENİ DİKİLEN
	13	13		
TOPLAM	13			

HİZMET KONUSU	YAPILDI	YAPILMAKTA	YAPILMADI
DİKİLİ AĞAÇLARIN BUDANMASI	✓		
AĞAÇ DİPLERİNE KAZIK ÇAKILARAK İPLERLE BAĞLANIP SABİTLENMESİ	✓		
YEŞİL ALANLARIN YABANİ OTLARDAN TEMİZLENMESİ	✓		
AĞAÇ DİPLERİNİN ÇAPALANMA İŞLEMİNİN YAPILMASI	✓		
ÇALI GRUPLARININ ÇAPALANMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
SULAMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILMASI	✓		
ÇİM BİÇME İŞLEMİ YAPILMASI	✓		

- Projede bulunan tüm çim alanlarının kesim işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- Peyzaj alanında çim biçme işlemi düzenli olarak yapılmaktadır.
- Ağaçların mevsimlik budalama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
- Peyzaj alanı ilaçlama işlemleri periyodik olarak devam etmektedir.
- Bahçe sulama sistemleri kontrol edilmektedir.
- Peyzaj alanında bulunan yasemin bitkileri kaldırılarak izolasyon işlemi yapılmış, yasemin bitkilerinin yerine mıcır döşenmiştir. Peyzaj düzenlemesi yapılmaya devam etmektedir.



Gayrimenkul

